

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL:03-5253-8111 内線 42353
アドレス	http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 22 年 9 月 7 日

リコール届出番号	外-1695	リコール開始日	平成 22 年 9 月 8 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 R. クルーガー	製作国:ドイツ連邦共和国 製作者名:バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・サポート (フリー ダイヤル) 0120-55-3578	
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置 (駆動チェーン)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	駆動チェーンの製造工程におけるかしめの設定が不適切なため、使用過程において O リングが損傷することがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該チェーンが破断し、最悪の場合、走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、駆動チェーンを良品と交換するとともに、前後のスプロケットを新品と交換する。		
不具合件数	1 件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施済車には、シート下のフレームに外-1695 を貼付する</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	F 650 GS	BMW F650GS	WB10218028ZT25516 ~ WB10218029ZT40308 平成 20 年 1 月 7 日 ~ 平成 21 年 3 月 23 日	521 台	
	F 800 GS	BMW F800GS	WB10219089ZT71304 ~ WB10219029ZT78622 平成 20 年 9 月 15 日 ~ 平成 21 年 3 月 23 日	305 台	
	(1 型式)	(1 車種)	(製作期間全体の範囲) 平成 20 年 1 月 7 日 ~ 平成 21 年 3 月 23 日	826 台	

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。