

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年9月21日

リコール届出番号	装外-4	リコール開始日	平成22年9月21日
届出者の氏名又は名称	日本ミシュランタイヤ(株) 製作国：スペイン 代表取締役社長 製作者名：Michelin ベルナール・デルマス 問い合わせ先：日本ミシュランタイヤ(株) お客様相談室 電話：0276-25-4411		
不具合の部位	ビード部		
基準不適合状態にあると認めるタイヤの状況及びその原因	ビード部の構造が不適切なため、長期間の使用により、ビード部にカーカス部が接触するものがある。そのため、カーカスコードが切断し、最悪の場合、タイヤが破裂するおそれがある。		
改善措置の内容	全タイヤを代替品のタイヤと交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	社内情報による。		
装置使用者、販売事業者及び自動車分解整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：弊社販売員が直接訪問して通知する。 ・販売事業者：弊社販売員が直接訪問して通知する。 ・自社のホームページ、ダイレクトメール等での告知を行なう。 		

リコール対象装置の主要諸元			リコール対象タイヤの範囲 (識別記号)及び製作期間	リコール対象タイヤの数	備考
商品名	型 式	種 別			
Michelin社 製タイヤ エックス・ ヴィ・シィ	Michelin 505/95R25 183E XVC TL	モービ ルクレ ーン用 タイヤ	(スペイン製) シリアル番号の頭3文字 目がA、Z又はBのもの 平成19年1月～平成21 年3月	1,017本	
	(計1型式)			(計1,017本)	