

連絡先:国土交通省 自動車交通局 技術安全部
 審査課 リコール対策室
 電話番号:03-5253-8111 内線:42353
 国土交通省 ホームページアドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成22年10月15日

リコール届出番号	2623	リコール開始日	平成22年10月15日
届出者の氏名又は名称	日立建機株式会社 代表執行役 木川 理二郎	問合せ先 :日立建機 生産調達統括本部 品質保証センタ サービスG Tel : 0297-64-2376	
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(走行用油圧ポンプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	走行用油圧ポンプおよびモーターを制御するコントローラの制御プログラムが不適切なため、急な前後進切り替え操作を行うような走行を繰り返すと、走行用油圧ポンプ内部のベアリングが破損する場合があります、最悪の場合、走行できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、制御プログラムを変更したコントローラに交換し、走行用油圧ポンプを新品に交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:直接電話等でユーザに連絡する。 ・自動車分解整備事業者:使用者を全て把握しているので、周知のための措置はとらない。 ・対策完了車については、キャビン後ろガラスの左下隅にNo.2623のステッカーを内側から貼り付ける。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日立	EDR-HS61	ZW140	S61-00196~S61-08140 平成19年10月05日~平成21年02月24日	42	
	EDR-HS61L				
	EDR-HS62	ZW150	S62-00183~S62-08114 平成20年06月02日~平成21年01月27日	6	
	EDR-HS62L				
TCM	EDR-S61	ZW140	S61-05105~S61-05306 平成19年02月04日~平成22年02月26日	87	
	EDR-S61F				
	EDR-S62	ZW150	S62-05103~S62-05137 平成20年02月05日~平成22年01月18日	25	
	EDR-S62F				
	(計8型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年02月04日~平成22年02月26日	(合計160台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。