

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111内線42353
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年10月28日

リコール届出番号	2637	リコール開始日	平成22年10月29日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 アルバート・キルヒマン TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(オートマチックトランスミッション)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	トルクコンバータハウジングの加工が不適切なため、エンジンとオートマチックトランスミッション間に芯ずれが発生しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ドライブプレートが破損し、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、トルクコンバータハウジングおよびドライブプレートを良品に交換する。		
不具合件数	20件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo. 2637のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	PA-FB70BB	ふそう キャンターガッツ	FB70BB-520003～FB70BB-526751 平成17年10月11日～平成19年3月29日	731	
	PA-FD70BB		FD70BB-510256～FD70BB-521876 平成17年7月9日～平成19年3月12日	231	
	PDG-FB70B		FB70B-530008～FB70B-530376 平成19年3月27日～平成20年2月6日	41	
	PDG-FD70B		FD70B-530018～FD70B-530125 平成19年3月28日～平成19年5月17日	24	
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年7月9日～平成20年2月6日	(計1,027台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。