

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年11月17日

リコール届出番号	2655	リコール開始日	平成22年11月18日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 取締役社長 伊奈 功一 問い合わせ先:お客様相談室 TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	洗浄液噴射装置(凍結防止用ヒータ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	販売店オプションとして設定しているウォッシュ液凍結防止ヒータが装着された車両において、ヒータ制御回路部の防水用オーリングの締め代が不足しているため、ウォッシュ液が制御回路内に浸入することがある。そのため、制御回路が溶損し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ヒータを取り外す。		
不具合件数	2件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2655のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	CBA-J200G	ビーゴ	J200G-0000094~J200G-0004400 平成18年1月7日~平成21年12月23日	16	
	CBA-J210G		J210G-0000531~J210G-0007328 平成18年1月19日~平成20年10月30日	106	
トヨタ	CBA-J210E	ラッシュ	J210E-0012214~J210E-0025057 平成18年10月6日~平成20年5月28日	3	
	(計3型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年1月7日~平成21年12月23日	(計 125 台)	

(備考)車両が特定できていないものについては、同日自主改善を実施します。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。