

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111内線42353  
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年11月19日

リコール届出番号	2661	リコール開始日	平成22年11月19日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 アルバート・キルヒマン TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(電気配線)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	機械式自動変速機において、バルブボデー内部の電気配線の長さが不適切なため、クラッチ板と干渉するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該配線が断線し、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該配線を点検し、損傷が認められた場合は、バルブボデーを新品に交換する。また、損傷が認められない場合は、当該配線を規定の長さに調整する。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：全てのユーザーを把握しているため、周知のための措置はとらない。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.2661のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	SKG-FBA20	ふそう キャンター	FBA20-500011～FBA20-500209 平成22年10月21日～平成22年11月12日	145	
	SKG-FBA30		FBA30-500049～FBA30-500056 平成22年11月11日～平成22年11月11日	8	
	SKG-FEB50		FEB50-500015～FEB50-500108 平成22年10月18日～平成22年10月26日	60	
	SKG-FEB90		FEB90-500011 平成22年10月25日	1	
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年10月18日～平成22年11月12日	(計214台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。