

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線42353  
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年12月9日

リコール届出番号	2672	リコール開始日	平成22年12月10日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役 鈴木 修 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	走行装置（フルホイールキャップ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	14インチスチールホイール仕様車において、車輪に装着したフルホイールキャップの外径が大きく、縁石等に乗上げる等タイヤに大きな負荷が掛かった場合、変形したタイヤのサイドウォール部がフルホイールキャップと干渉し、最悪の場合、走行中にフルホイールキャップが脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フルホイールキャップを、外径を小さくした対策品と交換する。		
不具合件数	29件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2672のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DBA-MK21S	パレット	MK21S-100048～MK21S-222626 平成20年1月9日～平成22年8月24日	35,420	
			MK21S-720001～MK21S-720292 平成22年7月26日～平成22年8月24日	292	
	CBA-MK21S	MK21S-600081～MK21S-650063 平成20年1月9日～平成22年8月24日	6,558		
ニッサン	DBA-ML21S	ルークス	ML21S-100004～ML21S-121052 平成21年11月2日～平成22年8月23日	6,852	
	(計3型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年1月9日～平成22年8月24日	(計49,122台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。