

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室

TEL 03-5253-8111 内線42353

アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成 23年 4月28日

リコール届出番号	2742	リコール開始日	平成 23年 4月 29日
届出者の氏名又は名称	株式会社 パプコ 取締役社長 吉田 哲夫 [問い合わせ先:品質管理部品質保証課 TEL 046-235-8525]		
不具合の部位(部品名)	方向指示器(作動状態表示装置)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車体側面に補助方向指示器を装着した車両において、方向指示器増設用追加リレーの取付けがなかったため、方向指示器が正常に機能しなくなった場合に、運転席の作動状態表示装置の点滅回数に変化しないものがある。		
改善措置の内容	全車両、方向指示器増設用追加リレー及びハーネスセットを追加し、補助方向指示器のハーネスを正しく配線する。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	社内製造工程からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:直接訪問・電話連絡又はダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にリコールステッカー(No. 2742)を貼付ける。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	CBF-SQ2F24	アトラス	SQ2F24-001090~SQ2F24-010152 平成20年4月3日~平成22年4月21日	78	
	PDG-SZ2F24		SZ2F24-003123~SZ2F24-010096 平成20年9月17日~平成22年4月23日	107	
	PDG-SZ5F24		SZ5F24-010002 平成22年3月13日	1	
	(計 3型式)	(計 1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年4月3日~平成22年4月23日	(計 186台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。