

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL03-5253-8111(内線 42353)  
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成23年5月25日

リコール届出番号	外-1752	リコール開始日	平成23年5月25日
届出者の氏名又は名称	ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社 代表取締役 石井 澄人	製作国: 米国 製作者名: ゼネラルモーターズ社 問い合わせ先: GMフリーダイヤル TEL 0120-711-276	
不具合の部位(部品名)	緩衝装置 (リヤサスペンション)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リヤサスペンションのトーリンクにおいて、締め付けナットに潤滑用のコーティングを施したものを使用したため、使用過程において当該ナットが緩む場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ナットの緩みが拡大し、最悪の場合トーリンクが外れ、車両の走行安定性を損なうおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、締め付けナットの緩み及びトーリンクの損傷等の有無を点検のうえ以下の処置をする。 ①締め付けナットに緩みがなくトーリンクに損傷等がない場合は、トーリンクに付着している潤滑用のコーティングを取り除き、締め付けナットを新品に交換する。 ②締め付けナットに緩みのある場合又はトーリンクに損傷等がある場合は、トーリンクを新品に交換する。		
不具合件数	国内 0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	使用者: ダイレクトメール等で通知する。 自動車分解整備事業者: 日整連発行の機関誌に掲載する。 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1752のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
キャデラック	ABA-X322A	CTS	1G6DR57T990103812 ~ 1G6DF57T290160247 平成20年08月18日～平成21年02月04日	143	
	ABA-X322B		1G6DR57V190104003 ~ 1G6DT8EV5A0100093 平成20年08月18日～平成21年12月09日	52	
	ABA-X322V	CTS-V	1G6DN57P790125841 ~ 1G6DN57P190163324 平成21年01月14日～平成21年4月27日	9	
	(計3型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成20年08月18日～平成21年12月10日	(計204台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。