



改善箇所説明図



後写鏡において、製造工程で使用する治具の寸法に余裕がないため、反射鏡をカットした後の研磨のバラツキにより、当該反射鏡の寸法が小さいものがある。そのため、道路運送車両の保安基準に適合しないおそれがある。

改善の内容：全車両、左右の後写鏡を良品と交換する。

識別：サイドスタンド取付部付近に白ペイントを塗布する。

注： は交換部品を示す。