

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線 42353 アドレス : http://www.mlit.go.jp
-----	--

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成23年6月3日

改善対策届出番号	407	改善対策開始日	平成23年6月4日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	原動機（一酸化炭素等発散防止装置）		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	平成22年排出ガス規制対応の中型トラックにおいて、エンジン制御プログラムの影響により、運転操作によっては、窒素酸化物（NO _x ）の排出値が悪化するおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、暫定対策として一酸化炭素等発散防止装置に係るエンジン制御ユニットの制御プログラムを書き換える。なお、制御プログラムの書き換えについては、準備ができ次第、速やかに実施する。 また、暫定対策により、粒子状物質除去装置（DPD）の再生を促す警告が頻繁に点灯する等のおそれがあるため、エンジン本体を含めた恒久対策を検討し、対策が決定次第、改めて措置を実施する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	東京都からの指摘及び社内情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。 		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
いすゞ	SKG-FRR90S2	フォワード	FRR90-7020034～FRR90-7025825 平成22年6月17日～平成23年5月25日	245	
	SKG-FSR90S2		FSR90-7001170～FSR90-7001397 平成22年8月19日～平成23年5月24日	40	
	LKG-FTR90S2 LKG-FTR90T2		FTR90-7000011～FTR90-7000614 平成22年6月17日～平成23年5月28日	601	
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年6月17日～平成23年5月28日	(計886台)	

【注意事項】 改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。