

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354 アドレス： <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
--

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年07月28日

リコール届出番号	外-1769	リコール開始日	平成23年07月29日
届出者の氏名又は名称	クライスラー日本株式会社 代表取締役社長 七五三木 敏幸	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：クライスラー社 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-086-766 ホームページ： <a href="http://www.chrysler.co.jp/">http://www.chrysler.co.jp/</a>	
不具合の部位(部品名)	制動装置(ブレーキ配管)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	左右のフロント・フェンダ内において、フェンダ・インナ・パネルの形状が不適切なため、隣接するブレーキ配管に干渉するものがある。そのため、そのまま使用を続けるとブレーキ配管に穴が開きブレーキ・フルードが漏れ、最悪の場合、ブレーキが利かなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、左右インナ・フェンダ・パネルの切削加工をするとともに、ブレーキ配管に損傷があるものは新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施車両：改善実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.1769のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
クライスラー	ABA-JK38L	ジープ ・ラングラー アンリミテッド	1J4GE59187L100942～1J4HE5H19AL188428 平成18年12月02日～平成22年07月13日	2,372台	2007-2010 年式
	ABA-JK38S	ジープ ・ラングラー	1J4FE24187L100943～1J4HE5D16AL188392 平成19年02月03日～平成22年07月30日	779台	
	(2型式)	(2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成18年12月02日～平成22年07月30日	(計3,151台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。