連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111内線42354

アドレス:_http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成23年9月27日

リコール届出番号	2833	リコール開始日	平成 23 年 9 月 27 日		
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 アルバート・キルヒマン TEL 0120-324-230				
不具合の部位(部品名)	かじ取り装置 (ベベルギヤ)				
基準不適合状態にある と認める構造、装置又は 性能の状況及びその原因	かじ取り装置において、製造工程の管理が不適切なため、操舵力を伝える歯車を 固定するナットの締付けが不十分なものがある。そのため、そのままの状態で使用を 続けると、当該ナットが緩み、操舵不能となるおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、当該ナットの締付け状態を点検し、緩みが認められた場合は良品のベベル ギヤに交換する。				
不 具 合 件 数	2 件	事故の有無	0 件		
発見の動機	市場からの情報による。				
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近、又は 当該ドアを有しない車両は運転者席左側ドア開口部シリアルナンバープレート 付近に No. 2833 のステッカーを貼付する。				

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
	PDG-FB70B	ふそう	FB70B-571180~FB70B-571589 平成 22 年 9 月 13 日~平成 23 年 2 月 23 日	375	
	PDG-FD70B		FD70B-570468~FD70B-570798 平成 22 年 9 月 14 日~平成 23 年 7 月 19 日	331	
	PDG-FE70B		FE70B-570672~FE70B-570884 平成 22 年 9 月 13 日~平成 23 年 2 月 24 日	65	
	PDG-FE70D		FE70D-570475~FE70D-570715 平成 22 年 9 月 13 日~平成 23 年 2 月 25 日	241	
	PDG-FE72B		FE72B-570146~FE72B-570214 平成 22 年 9 月 16 日~平成 22 年 11 月 30 日	14	
三菱	PDG-FE72D		FE72D-570189~FE72D-570273 平成 22 年 9 月 15 日~平成 23 年 2 月 21 日	85	
二发	PDG-FE74DV	キャンター	FE74DV-570532~FE74DV-570648 平成 22 年 9 月 14 日~平成 23 年 2 月 21 日	117	
	PDG-FG70D		FG70D-570185~FG70D-570334 平成 22 年 9 月 13 日~平成 23 年 7 月 7 日	149	
	PDG-FG70DD		FG70DD-570097~FG70DD-570229 平成 22 年 9 月 14 日~平成 23 年 7 月 29 日	133	
	PDG-FG74D		FG74D-570086~FG74D-570171 平成 22 年 9 月 14 日~平成 23 年 7 月 26 日	86	
	BJG-FE74BSV		FE74BSV-560075~FE74BSV-570255 平成 22 年 9 月 16 日~平成 23 年 6 月 7 日	9	
	BJG-FE74BV		FE74BV-560096~FE74BV-570435 平成 22 年 9 月 16 日~平成 23 年 6 月 16 日	33	

台)
1

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。