

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年11月24日

リコール届出番号	2857	リコール開始日	平成23年11月25日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 代表取締役 伊東 孝紳		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位（部品名）	車枠及び車体（フロントロアクロスメンバ）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	サイドフレームとフロントロアクロスメンバとの溶接が不適切なため、溶接部の強度が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、走行時の振動等により当該溶接部が剥がれ、フロントロアクロスメンバの位置がずれて、最悪の場合、前車輪を取り付けているロアアーム後端部が抜け、走行不能となるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、フレームとフロントロアクロスメンバの溶接箇所を点検し、フロントロアクロスメンバの溶接が剥がれているものは板金修理を実施する。溶接箇所に亀裂があるものは亀裂部を溶接する。点検結果剥がれや亀裂がないものはフロントロアクロスメンバの外側合わせ面に補強用リベット留めを追加する。			
不具合件数	2件	事故の有無	なし	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2857のステッカーを貼付する。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	GD-HA6	アクティ	HA6-1303182～HA6-1303224 平成14年1月7日～平成14年1月9日	43	
			HA6-3300140～HA6-3300141 平成14年1月8日	2	
	GD-HA7		HA7-1307612～HA7-1308767 平成13年12月19日～平成14年1月8日	123	
			HA7-3300305～HA7-3300310 平成14年1月8日～平成14年1月10日	6	
	GD-HH5		HH5-1306641～HH5-1306644 平成14年1月7日	4	
	GD-HH6		HH6-1303226～HH6-1303232 平成14年1月7日～平成14年1月9日	7	
	LA-HM1		VAMOS	HM1-1306069～HM1-1306154 平成13年12月19日～平成13年12月20日	
HM1-2303998～HM1-2304391 平成13年12月19日～平成14年1月10日		86			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
ホンダ	LA-HM2	VAMOS	HM2-1303259～HM2-1303741 平成13年12月19日～平成14年1月9日	22	
			HM2-2301930～HM2-2302187 平成13年12月19日～平成14年1月9日	42	
	(計6型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成13年12月19日～平成14年1月10日	(計421台)	

(備考)

本件は、平成19年7月19日付け届出番号「1915」にてリコール届出をおこなったものですが、対象範囲の選定に一部誤りがあったことが判明したため、対象車両を追加して届出するものです。

**【注意事項】**

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。