


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、ステアリングホイールを良品と交換するとともにナットを新品と交換する。

識別：改善済車両には、車台番号打刻位置の上側に黄色ペイントを塗布する。