

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線42354
アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年 2月 2日

リコール届出番号	2892	リコール開始日	平成24年 2月 3日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 問い合わせ先：お客様相談室 代表取締役 鈴木 修 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	保安装置（制動灯スイッチ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	制動灯スイッチにおいて、内部の構造が不適切なため、制動操作時に接点を密着させるスプリングが通電することにより発熱し、スプリングが伸びる場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、スプリングの張力が不足し、接点の密着力が低下することによる接触不良で制動灯が点灯しなくなり、最悪の場合、原動機の始動ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該スイッチを対策品と交換する。		
不具合件数	14件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、車わく（車台番号打刻位置付近）にNo.2892のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	JBK-CJ45A	スカイウェイブ	CJ45A-108262～CJ45A-108712 平成22年12月16日～平成23年11月21日	451	
	JBK-CJ46A		CJ46A-111748～CJ46A-114229 平成22年12月16日～平成23年12月19日	2,383	
	（計2型式）	（計1車種）	（製作期間の全体の範囲） 平成22年12月16日～平成23年12月19日	（計2,834台）	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。