



改善箇所説明図



- A : ヘッドライト下面ロックプレート
- B : ヘッドライト固定用ばね (追加)
- C : ヘッドライト固定金具サポート



基準不適合発生箇所

スライド脱着式のヘッドライトにおいて、ヘッドライト固定構造が不適切なため、固定状態が確認しにくく、完全に固定されていない状態で使用を続けると、ヘッドライトが脱落するおそれがある。

全車両、ヘッドライト下面ロックプレート、固定金具サポートを対策品に交換し、追加の固定用ばねを装着する。また、取扱説明書について、追補版を配布する。

注：□は改善部品を示す。