

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 24 年 4 月 18 日

リコール届出番号	外-1831	リコール開始日	平成 24 年 4 月 18 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 ローランド・クルーガー 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクショナル・センター (フリーダイヤル) 0120-269-437 (製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社)		
不具合の部位(部品名)	電源供給システム (バッテリー ケーブル カバー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	トランクルームのフロアパネル下にあるバッテリープラスケーブルの絶縁固定体において、プラスチックロックの挿入が適切ではなかったため、振動等の影響により、絶縁固定体の車体への固定が緩むおそれがある。 その場合、接触不良または絶縁不良により電装系システムに十分な電力が供給されず、エンジンが停止し再始動できなくなる可能性がある。また、接点間での放電によりバッテリープラスケーブルが熱を持ちトランクルームのフロアパネルが焦げることがあり、最悪の場合、車両の火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該絶縁固定体の取り付けを点検し、必要な場合は適切に取り付けし直す。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1831 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	GH-NA25	BMW 525i	WBANA51070B037014 ~ WBANA51050B046990 平成 15 年 7 月 22 日 ~ 平成 16 年 7 月 23 日	1, 138	
			WBANA52000B564004 ~ WBANA52000B577173 平成 15 年 8 月 11 日 ~ 平成 17 年 2 月 24 日	7, 606	
			WBANA51080CM60002 ~ WBANA51030CM63504 平成 16 年 7 月 23 日 ~ 平成 17 年 2 月 17 日	565	
	WBANE52070CK64006 ~ WBANE520X0CK74626 平成 17 年 2 月 25 日 ~ 平成 19 年 2 月 23 日		6, 093		
	WBANE51030B975046 ~ WBANE51070B984218 平成 17 年 3 月 3 日 ~ 平成 19 年 2 月 23 日		1, 227		
	ABA-NE25				

ABA-NU25	(BMW 525i)	WBANU520XOCW39003 ~ WBANU52020CW40999 平成 19 年 2 月 23 日 ~ 平成 19 年 6 月 12 日	1,490
		WBANU51000CW31168 ~ WBANU51040CW34963 平成 19 年 3 月 7 日 ~ 平成 19 年 10 月 12 日	461
		WBANU52000CZ85500 ~ WBANU52000CZ90499 平成 19 年 6 月 12 日 ~ 平成 20 年 10 月 22 日	3,292
		WBANU51080C003004 ~ WBANU51070C012924 平成 19 年 10 月 15 日 ~ 平成 21 年 10 月 30 日	258
		WBANU52090C228000 ~ WBANU52090C229650 平成 20 年 10 月 22 日 ~ 平成 21 年 12 月 11 日	620
GH-NA30	BMW 530i	WBANA72060B183012 ~ WBANA72060B188999 平成 15 年 3 月 18 日 ~ 平成 16 年 1 月 23 日	2,458
		WBANA71060B104519 ~ WBANA71050B106729 平成 15 年 7 月 22 日 ~ 平成 15 年 8 月 21 日	3
		WBANA71060B600906 ~ WBANA71090B613603 平成 15 年 9 月 3 日 ~ 平成 17 年 1 月 28 日	1,519
		WBANA72060B787000 ~ WBANA72090B791400 平成 16 年 1 月 23 日 ~ 平成 17 年 2 月 22 日	1,544
ABA-NE30		WBANE72050CM16005 ~ WBANE72050CM21589 平成 17 年 2 月 28 日 ~ 平成 19 年 2 月 23 日	2,642
		WBANE71050CM00033 ~ WBANE71010CM08436 平成 17 年 3 月 1 日 ~ 平成 19 年 2 月 23 日	617
ABA-NU30		WBANU92070CU35007 ~ WBANU92090CU38152 平成 19 年 2 月 21 日 ~ 平成 21 年 10 月 23 日	1,933
		WBANU91040CT25159 ~ WBANU91040CT29759 平成 19 年 3 月 8 日 ~ 平成 21 年 10 月 8 日	324
ABA-NB40	BMW 540i	WBANB12000CN91008 ~ WBANB12030CN91486 平成 17 年 9 月 2 日 ~ 平成 19 年 2 月 12 日	268
		WBANB11040CL39019 ~ WBANB11040CL39649 平成 17 年 9 月 5 日 ~ 平成 19 年 1 月 23 日	91
ABA-NW40		WBANW32020CY14505 ~ WBANW32080CY14783 平成 19 年 2 月 26 日 ~ 平成 21 年 5 月 13 日	186
		WBANW31000CS97030 ~ WBANW31070CS97431 平成 19 年 3 月 5 日 ~ 平成 21 年 4 月 14 日	46
GH-NB44	BMW 545i	WBANB32060B360003 ~ WBANB32060B362236 平成 15 年 5 月 5 日 ~ 平成 17 年 6 月 30 日	772
		WBANB31000B077047 ~ WBANB31040B081828 平成 15 年 7 月 23 日 ~ 平成 17 年 8 月 30 日	419
ABA-NB48	BMW 550i	WBANB51030CN20037 ~ WBANB51010CN21784 平成 17 年 9 月 1 日 ~ 平成 19 年 2 月 21 日	116
		WBANB52080CR75514 ~ WBANB52020CR76416 平成 17 年 9 月 1 日 ~ 平成 19 年 1 月 15 日	325
ABA-NW48		WBANW52050CT32008 ~ WBANW52080CT32410 平成 19 年 2 月 21 日 ~ 平成 21 年 4 月 1 日	187
		WBANW51030CT30078 ~ WBANW51070CT31735 平成 19 年 3 月 7 日 ~ 平成 21 年 7 月 13 日	63

GH-NG25	BMW 525i ツーリング*	WBANG52060B097007 ~ WBANG52010B098999 平成 16 年 3 月 30 日 ~ 平成 17 年 1 月 31 日	1,395
		WBANG52060CL28000 ~ WBANG52010CL28194 平成 16 年 12 月 9 日 ~ 平成 17 年 2 月 25 日	171
ABA-NL25	BMW 525i ツーリング*	WBANL52020CF36003 ~ WBANL52020CF38446 平成 17 年 2 月 25 日 ~ 平成 19 年 2 月 23 日	2,171
ABA-PU25		WBAPU52070CX89501 ~ WBAPU52080CX91628 平成 19 年 2 月 22 日 ~ 平成 22 年 3 月 30 日	2,114
ABA-NL30	BMW 530i ツーリング*	WBANL72020CF96004 ~ WBANL720X0CF97269 平成 17 年 2 月 28 日 ~ 平成 19 年 2 月 23 日	869
ABA-PU30		WBAPU92070CX66002 ~ WBAPU92020CX66683 平成 19 年 2 月 21 日 ~ 平成 22 年 2 月 18 日	592
ABA-PV30	BMW 530Xi ツーリング*	WBAPV51030CU75004 ~ WBAPV51020CU75169 平成 19 年 2 月 21 日 ~ 平成 22 年 3 月 17 日	113
ABA-NH48	BMW 550i ツーリング*	WBANH52020CR95546 ~ WBANH52060CR95680 平成 18 年 7 月 26 日 ~ 平成 19 年 1 月 23 日	124
		WBANH51040CN98342 ~ WBANH51080CN98442 平成 18 年 7 月 26 日 ~ 平成 19 年 1 月 12 日	22
ABA-PW48	BMW 550i ツーリング*	WBAPW52050CZ16000 ~ WBAPW520X0CZ16106 平成 19 年 2 月 21 日 ~ 平成 21 年 7 月 21 日	85
		WBAPW51030CT95036 ~ WBAPW51000CT95463 平成 19 年 3 月 5 日 ~ 平成 21 年 10 月 15 日	30
ABA-EH30	BMW 630i	WBAEH320X0B720033 ~ WBAEH32090B723439 平成 16 年 10 月 6 日 ~ 平成 19 年 7 月 25 日	641
		WBAEA12060CR99502 ~ WBAEA12080CR99999 平成 19 年 7 月 20 日 ~ 平成 20 年 9 月 17 日	370
		WBAEA12080C098003 ~ WBAEA12040C098192 平成 20 年 9 月 18 日 ~ 平成 22 年 4 月 8 日	148
GH-EH44	BMW 645Ci	WBAEH71060B200095 ~ WBAEH71060B201764 平成 15 年 7 月 17 日 ~ 平成 17 年 7 月 20 日	82
		WBAEH71090B290066 ~ WBAEH71070B296710 平成 15 年 7 月 17 日 ~ 平成 17 年 7 月 8 日	331
		WBAEH72030B524040 ~ WBAEH72020B537233 平成 15 年 11 月 11 日 ~ 平成 17 年 8 月 24 日	400
GH-EK44	BMW 645Ci カブリオレ	WBAEK71020B300146 ~ WBAEK71000B303465 平成 16 年 1 月 12 日 ~ 平成 17 年 8 月 24 日	174
		WBAEK72010B310052 ~ WBAEK72030B312322 平成 16 年 1 月 15 日 ~ 平成 17 年 8 月 25 日	145
ABA-EH48	BMW 650i	WBAEH12020CP48018 ~ WBAEH12030CP49470 平成 17 年 9 月 1 日 ~ 平成 19 年 7 月 24 日	314
		WBAEH11020CN16049 ~ WBAEH11060CN18662 平成 17 年 9 月 2 日 ~ 平成 19 年 7 月 12 日	258
		WBAEH11020CK98033 ~ WBAEH11030CK98381 平成 17 年 10 月 11 日 ~ 平成 19 年 6 月 15 日	26
		WBAEH12090CL89007 ~ WBAEH120X0CL89064 平成 17 年 10 月 20 日 ~ 平成 19 年 6 月 21 日	23
		WBAEA51020CV55025 ~ WBAEA51080CV56325 平成 19 年 7 月 20 日 ~ 平成 21 年 11 月 4 日	135
		WBAEA52050CZ41503 ~ WBAEA52080CZ42127 平成 19 年 9 月 12 日 ~ 平成 21 年 10 月 5 日	293

ABA-EK48	BMW 650i カブリオレ	WBAEK11050CN69040 ~ WBAEK11080CN70778 平成 17 年 9 月 1 日 ~ 平成 19 年 7 月 12 日	182	
		WBAEK12060B865026 ~ WBAEK12020B866352 平成 17 年 9 月 1 日 ~ 平成 19 年 6 月 12 日	193	
		WBAEB51020CV35046 ~ WBAEB51000CV35952 平成 19 年 7 月 26 日 ~ 平成 22 年 3 月 25 日	73	
		WBAEB520X0B695003 ~ WBAEB520X0B695390 平成 19 年 9 月 8 日 ~ 平成 21 年 9 月 11 日	122	
ABA-NB50	BMW M5	WBSNB91060B560010 ~ WBSNB91060B563988 平成 17 年 3 月 30 日 ~ 平成 18 年 10 月 30 日	528	
		WBSNB92020BE18254 ~ WBSNB920X0BE18969 平成 17 年 5 月 12 日 ~ 平成 17 年 8 月 22 日	170	
		WBSNB92090CU17013 ~ WBSNB92050CU18997 平成 17 年 8 月 24 日 ~ 平成 19 年 3 月 29 日	322	
		WBSNB91030CX17003 ~ WBSNB91020CX18398 平成 18 年 11 月 7 日 ~ 平成 21 年 10 月 12 日	175	
		WBSNB92080CY10002 ~ WBSNB92030CY10618 平成 19 年 3 月 30 日 ~ 平成 21 年 7 月 27 日	162	
ABA-EH50	BMW M6	WBSEH92030CG99019 ~ WBSEH92070CG99993 平成 17 年 8 月 29 日 ~ 平成 18 年 12 月 13 日	121	
		WBSEH91030B778145 ~ WBSEH91050B780754 平成 17 年 9 月 21 日 ~ 平成 21 年 6 月 5 日	292	
		WBSEH92090CM77002 ~ WBSEH92080CM77301 平成 18 年 12 月 20 日 ~ 平成 21 年 10 月 15 日	104	
ABA-EK50	BMW M6 カブリオレ	WBSEK91030CS30190 ~ WBSEK91010CS31094 平成 18 年 10 月 4 日 ~ 平成 21 年 11 月 25 日	56	
		WBSEK920X0B392306 ~ WBSEK92040B392401 平成 19 年 7 月 10 日 ~ 平成 21 年 2 月 2 日	63	
(27 型式)	(17 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 15 年 3 月 18 日 ~ 平成 22 年 4 月 8 日	(計 49,852 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。