

連絡先 自動車局 審査・リコール課リコール監理室
TEL: 03-5253-8111 内線 42354
アドレス: <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成24年 4 月 20 日

リコール届出番号	外-1833	リコール開始日	平成24年4月23日
届出者の氏名又は名称	ルノー・ジャポン株式会社 代表取締役 大極 司	製作国: フランス 製作者名: ルノー 問い合わせ先: ルノー・コール 電話: 0120-676-365	
不具合の部位(部品名)	原動機(ワイヤーハーネス)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンルーム内のワイヤーハーネスにおいて、保護カバーを取り付け忘れたため、使用過程における車両の振動により、当該ワイヤーハーネスがエンジン吊り上げ用のフックと擦れ、ワイヤーハーネスの被覆が剥がれる場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、被覆が剥がれた電線がエンジン吊り上げ用のフックと接触し回路がショートし、警告灯が点灯し、故障時作動抑制モードになりエンジンの最高回転数および最高速度が制限されるとともに、排出ガスが保安基準に適合しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ワイヤーハーネスの状態を確認し、被覆が剥がれている場合は損傷箇所を修理し、被膜剥がれを防止する保護カバーを装着する。被覆が剥がれていない場合は、被覆剥がれを防止する保護カバーを取り付ける。		
不具合件数	1 件	事故の有無	無し
発見の動機	ルノー本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者: ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者: 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1833のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ルノー	ABA-DZF4R	メガース	VF1DZ1N06B0664003 ~ VF1DZ1N06B0667140 平成23年6月10日~平成23年9月28日	146	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年6月10日~平成23年9月28日	(計146台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とまらない車両も含まれている場合があります。