

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年6月28日

リコール届出番号	2959	リコール開始日	平成24年6月29日
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 取締役社長 伊東 孝紳 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-112010		
不具合の部位（部品名）	乗降口（テールゲート）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車いすに乗ったまま乗降できる福祉車両において、テールゲートヒンジ取付け部の強度が不足しているため、テールゲート開閉操作を繰り返すとヒンジ取付け部が変形するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、テールゲートに亀裂が生じ、テールゲートが閉まらなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、テールゲートヒンジ取付け部の状態を点検し、テールゲートに亀裂がないものはテールゲートヒンジを対策品と交換する。亀裂があるものはテールゲートを対策品と交換する。		
不具合件数	12件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2959のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	DBA-JE1改	ゼスト	JE1-8000001～JE1-8000315 平成18年2月20日～平成18年12月27日	313	車いす仕様車
			JE1-8300001～JE1-8300571 平成19年2月12日～平成20年11月28日	567	
			JE1-8600001～JE1-8600173 平成21年1月22日～平成21年10月14日	173	
			JE1-9000001～JE1-9000244 平成21年11月23日～平成23年1月8日	244	
			JE1-9300001～JE1-9300085 平成23年3月1日～平成23年7月30日	85	
			JE1-8100001～JE1-8100041 平成18年3月29日～平成18年12月22日	41	車いす移動車
			JE1-8400001～JE1-8400070 平成19年2月23日～平成20年11月25日	70	
			JE1-8700001～JE1-8700039 平成21年1月22日～平成21年10月14日	39	
			JE1-9100001～JE1-9100060 平成21年11月19日～平成23年1月6日	60	
			JE1-9400001～JE1-9400021 平成23年3月4日～平成23年8月6日	21	
(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年2月20日～平成23年8月6日	(計1,613台)		

**【注意事項】**

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。