

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354 アドレス : http://www.mlit.go.jp
-----	---

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年11月21日

リコール届出番号	3063	リコール開始日	平成24年11月22日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	原動機（ブローバイガス還元装置）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バスのブローバイガス還元装置において、当該装置のダイヤフラムの耐久性が不足していること、並びに取付け位置が不適切なため、長期間の使用でダイヤフラムに亀裂が生じると、エンジンオイルがブローバイガスの通路を經由して吸気管に吸入されることがある。そのため、オイルがエンジン燃焼室に浸入し、最悪の場合、エンジン内部が損傷し、走行不能に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブローバイガス還元装置を点検し、取付け位置及びダイヤフラム材質が不適切なものは、対策品に交換する。		
不具合件数	4件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.3063のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	KC-LV780H1	ガーラ	LV780H1-3000002～LV780H1-3000186 平成9年5月8日～平成12年6月20日	183	
	KC-LV280L	キュービック	LV280L-3000002～LV280L-3000476 平成7年1月11日～平成12年5月31日	368	
	KC-LV280N		LV280N-3000001～LV280N-3000468 平成7年8月23日～平成12年5月16日	396	
	KC-LV280Q		LV280Q-3000001～LV280Q-3000107 平成6年7月29日～平成12年5月26日	97	
	KC-LV380L		LV380L-3000001～LV380L-3000563 平成7年8月25日～平成12年6月5日	496	
	KC-LV380N		LV380N-3000001～LV380N-3000538 平成7年9月18日～平成12年5月18日	491	
	KC-LV380Q		LV380Q-3000001～LV380Q-3000088 平成6年8月31日～平成12年5月12日	72	
	KC-LV880L		LV880L-3000001 平成6年8月31日	1	
	KC-LV280H	スーパークルザー	LV280H-3000001～LV280H-3000018 平成7年10月16日～平成10年3月9日	16	
	(計9型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成6年7月29日～平成12年6月20日	(計2, 120台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。