

第2号様式(リコール届出一覧表)

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線42354 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成24年12月6日

リコール届出番号	3070	リコール開始日	平成24年12月6日	
届出者の氏名又は名称	日本トレクス株式会社 代表取締役社長 西川 柳一郎		問い合わせ先:技術サービス部 TEL:0120-723-406	
不具合の部位(部品名)	制動信号圧用配管(銅製管)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フルトレーラのリレーエマージェンシーバルブに取り付けた、後軸の制動装置を制御するための信号圧力用配管において、配管の取り回しが不適切なため、走行時の振動等により亀裂を生じるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、エア漏れにより後軸の制動力が低下し、最悪の場合、後輪ブレーキが利かなくなるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、当該信号圧力用配管を、対策品に交換する。			
不具合件数	6件	事故の有無	なし	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、車枠の車台番号付近にNo.3070のステッカーを貼付けする。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トレクス	FFB12402	—	FFB12402-0069～FFB12402-0149 平成22年4月30日～平成24年3月30日	81	
	FFB120AF	—	FFB120AF001 平成23年9月23日	1	
	FFC115BJ	—	FFC115BJ001 平成22年7月10日	1	
	FFC115BN	—	FFC115BN001 平成22年11月11日	1	
	FFG121AJ	—	FFG121AJ002 平成24年1月30日	1	
	FFS121AE	—	FFS121AE002 平成22年12月22日	1	
	FFS122AF	—	FFS122AF001 平成22年4月29日	1	
日通	NTF8C002	—	66-0075-0404～66-0575-0501 平成22年8月27日～平成22年10月21日	2	
	NTF8C008	—	60-3394 平成22年8月16日	1	
	NTF8C009	—	60-3396 平成22年10月5日	1	
	NTF8C010	—	66-0764-0301 平成23年5月17日	1	
	(計11型式)	(一)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年4月29日～平成24年3月30日	(計92台)	

【注意事項】リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。