

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42354

ホームページアドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年12月6日

リコール届出番号	外-1884	リコール開始日	平成24年12月7日
届出者の氏名又は名称	UDトラック株式会社 製 作 国：スウェーデン 代表取締役 ヲアキム・ローゼンバーク 製 作 者 名：ボルボトラック コーポレーション 問い合わせ先：ボルボトラック ジャパン事業部 TEL 03-6684-8810 (代表)		
不具合の部位（部品名）	ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置(EGR差圧センサー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラックにおいて、エンジンのEGR差圧センサーの配線部の内部構造が不適切なため、車両振動などを受けて、保護チューブ内で配線同士が接触し、被覆が摩耗するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、被覆が剥がれ、最悪の場合、センサーの配線が断線または短絡することで、エンジン警告灯が点灯するとともにEGRが作動しなくなるため、排出ガス値が基準値を超えるおそれがある。 EGR（排気ガス再循環装置）：排気ガスを燃焼室に循環させることにより、排気ガス温度の上昇を抑え、窒素酸化物の生成を抑制するもの		
改善措置の内容	全車両、EGR差圧センサーを対策品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話又はダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.外-1884のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	- B2TDA1 -	FH	YV2AFY0A6AA697797～YV2AFY0A3AA697904 平成22年7月16日	9台	
	-H2TDA1-	FH	YV2AM20A2BA702921 平成23年1月11日	1台	
	-H2TEA1-	FH	YV2AM20A0BA719779～YV2AM00A8CA722466 平成23年11月18日～平成23年12月21日	3台	
	LDG-H3RTF1	FH	YV2A0T1C2BA701950～YV2A0T1C7BA718694 平成22年12月20日～平成23年11月1日	12台	
	LKG-H2TDA1	FH	YV2AM00A7AA698920～YV2AM00A0CA720470 平成22年9月1日～平成23年11月18日	122台	
	LKG-H2TEA1	FH	YV2AM00A4AA699085～YV2AM00A8BA717945 平成22年9月1日～平成23年10月19日	48台	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対 象車の台数	
ボルボ	QKG-H2TDA1	FH	YV2AM00A9BA705447～YV2AM00A3CA722083 平成23年3月4日～平成23年12月21日	10台	
	QKG-H2TEA1	FH	YV2AM00A7BA716785～YV2AM00A2BA717830 平成23年8月31日～平成23年11月1日	5台	
	不明	FH	YV2AM00A0AA698967～YV2AM20D3CA722350 平成22年9月1日～平成23年12月21日	120台	
	(計9型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成22年7月16日～平成23年12月21日	(計330台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれます。