

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 25 年 1 月 30 日

リコール届出番号	3083	リコール開始日	平成 25 年 1 月 31 日
届出者の氏名又は名称	川崎重工業株式会社 問い合わせ先： 代表取締役社長 長谷川 聡 カワサキモータースジャパン お客様相談室 TEL 0120-400-819 <a href="http://www.kawasaki-cp.khi.co.jp/recall/mc_index.html">http://www.kawasaki-cp.khi.co.jp/recall/mc_index.html</a>		
不具合の部位（部品名）	燃料装置(燃料ポンプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料ポンプにおいて、内部ベアリングの耐久性が不足しているため、ベアリングが磨耗する場合があります。円滑に作動しなくなるとともに、異音が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、磨耗の進行に伴い、燃料吐出量が低下して、エンジン不調が発生し、最悪の場合、ベアリングが破損して燃料を吐出できなくなり、エンジンが停止して再始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料ポンプを対策品と交換し、取付ボルトを新品と交換する。		
不具合件数	19 件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、ステアリングヘッドパイプの車台番号打刻位置付近に No. 3083 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
カワサキ	EBL-EJ800A	W800	EJ800A-001092~EJ800A-011196 平成 22 年 12 月 17 日 ~ 平成 24 年 7 月 31 日	3,351 台	
	(計 1 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 22 年 12 月 17 日 ~ 平成 24 年 7 月 31 日	計 3,351 台	

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。