

平成25年2月21日

(株) M-TECによるエキゾーストシステムの自主改善の実施について

株式会社M-TECから、後付け部品として出荷したエキゾーストシステムについて、以下のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたので、お知らせします。

自主改善開始日	平成25年2月21日
不具合の内容	後付け部品のエキゾーストシステムにおいて、サイレンサー取付けブラケットの設計が不適切なため、走行中の路面からの影響によりサイレンサー本体が過度に振動し、エキゾーストパイプの取付け部分に過負荷が生じる場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、エキゾーストパイプやサイレンサー取付けブラケットに亀裂が入り、最悪の場合、排気ガスが漏れるおそれがある。
改善の内容	当該サイレンサー取付けブラケット一式を対策品と交換する。また、エキゾーストパイプ一式を新品と交換する。
クレーム件数	7件
事故の有無	無し
使用者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・該当するエキゾーストシステムを出荷した販売店を通じ、直接訪問または電話にて通知する。 ・(株)M-TECのホームページに自主改善情報を掲載する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。

対象用品名	品番	販売期間	自主改善対象数	備考
MUGEN Exhaust System	OSK-ZX-KWNYK01	平成22年12月24日 ～平成24年3月5日	384個	適用車種 ホンダ PCX125 型式：EBJ-JF28
		合計	計 384個	

問い合わせ先

株式会社 M - T E C

無限お客様コールセンター 0120-249-023 (フリーダイヤル)

受付時間 10:00～17:00 (土/日/祝日及び弊社指定休業日を除く)

ホームページアドレス <http://www.mugen-power.com/kaizen/>