

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 25 年 3 月 5 日

リコール届出番号	3118	リコール開始日	平成 25 年 3 月 5 日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 取締役社長 益子 修 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	制動装置 (ブレーキ負圧電動ポンプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブレーキ倍力装置に負圧を供給するブレーキ負圧電動ポンプにおいて、内部のリング (ペーンが摺動するシリンダ) の洗浄が不十分なため、加工時のオイルが残留しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、滲み出たオイルによりペーンが固着し、負圧ポンプが機能せず、制動距離が長くなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ブレーキ負圧電動ポンプ一式を対策品に交換する。		
不具合件数	1 件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 3118 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	ZAA-HA3W	「i-MiEV」	HA3W-0100711～HA3W-0100832 平成 22 年 12 月 3 日～平成 22 年 12 月 16 日	2 台	補用品装着
			HA3W-0301841～HA3W-0305112 平成 24 年 1 月 13 日～平成 24 年 6 月 27 日	281 台	
	ZAB-U67V	「MINICAB-MiEV」	U67V-0001567～U67V-0100414 平成 23 年 12 月 14 日～平成 24 年 11 月 28 日	70 台	
	ZAB-U68V		U68V-0000203～U68V-0000237 平成 25 年 1 月 11 日～平成 25 年 1 月 22 日	33 台	
	ZAB-U68T		U68T-0000206～U68T-0000281 平成 25 年 1 月 10 日～平成 25 年 1 月 24 日	76 台	
(計 4 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 22 年 12 月 3 日～平成 25 年 1 月 24 日	(計 462 台)		

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。