

連絡先 自動車交通局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年3月28日

リコール届出番号	3127	リコール開始日	平成25年3月29日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 アルバート・キルヒマン TEL 0120-930-397		
不具合の部位(部品名)	制動装置 (ハンドコントロールバルブ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大・中型バスにおいて、駐車ブレーキを作動させるハンドコントロールバルブ内のピストンの構造が不適切なため、圧縮空気中に含まれる水分によってピストンの全長が増大し、排気バルブの開度が小さくなる場合がある。そのため、駐車ブレーキチャンバーからの排気が遅くなり、駐車ブレーキに作動遅れが生じ、そのままの状態で使用を続けると、駐車ブレーキが効かなくなり、車両が動き出すおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ハンドコントロールバルブを対策品に交換する。		
不具合件数	3件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo. 3127のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	LDG-MM96FH	「ふそう エアロース」	MM96FH-22001～MM96FH-22034 平成23年9月29日～平成24年3月6日	7	
	LKG-MP35FK	「ふそう エアロスター」	MP35FK-20001～MP35FK-22006 平成22年9月16日～平成24年2月29日	31	
	LKG-MP35FM		MP35FM-20001～MP35FM-22057 平成22年8月25日～平成24年3月26日	245	
	LKG-MP35FP		MP35FP-20002～MP35FP-22019 平成22年9月17日～平成24年3月30日	81	
	LKG-MP37FK		MP37FK-20001～MP37FK-22043 平成22年8月24日～平成24年3月27日	432	
	LKG-MP37FM		MP37FM-20001～MP37FM-22021 平成22年6月24日～平成24年3月23日	93	
	LKG-MS96VP		「ふそう エアロクイーン」	MS96VP-20001～MS96VP-20556 平成22年8月30日～平成24年3月21日	93
	QDG-MM96FH	「ふそう エアロース」	MS96VP-20012～MS96VP-20571 平成22年9月1日～平成24年3月30日	469	
	QDG-MM96FH		MM96FH-24102～MM96FH-24135 平成24年7月12日～平成25年1月9日	9	
	QDG-MP35FM	「ふそう エアロスター」	MP35FM-62120～MP35FM-62146 平成24年8月10日～平成24年12月26日	7	
	QDG-MP35FP		MP35FP-62104～MP35FP-62144 平成24年8月10日～平成25年1月8日	9	
	QKG-MP35FK		MP35FK-22007～MP35FK-62107 平成24年5月11日～平成25年1月18日	13	
	QKG-MP35FM		MP35FM-22058～MP35FM-62145 平成24年4月11日～平成25年1月9日	88	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	QKG-MP35FP	「ふそう エアスター」	MP35FP-20001～MP35FP-62143 平成 24 年 4 月 10 日～平成 24 年 12 月 7 日	65	
	QKG-MP37FK		MP37FK-22044～MP37FK-62253 平成 24 年 4 月 11 日～平成 25 年 1 月 18 日	133	
	QKG-MP37FM		MP37FM-22022～MP37FM-62136 平成 24 年 4 月 20 日～平成 24 年 12 月 10 日	47	
	QRG-MS96VP	「ふそう エアロイーン」	MS96VP-20586～MS96VP-22279 平成 24 年 4 月 3 日～平成 24 年 12 月 24 日	34	
			MS96VP-20002～MS96VP-22294 平成 24 年 2 月 20 日～平成 25 年 1 月 16 日	382	
	SDG-MM96FH	「ふそう エアロエース」	MM96FH-22004～MM96FH-22036 平成 23 年 10 月 4 日～平成 24 年 3 月 23 日	28	
	TDG-MM96FH		MM96FH-22002～MM96FH-24136 平成 24 年 4 月 10 日～平成 25 年 1 月 10 日	49	
	SKG-MK27FH	「ふそう エアロミディ」	MK27FH-50003～MK27FH-50018 平成 23 年 12 月 14 日～平成 24 年 3 月 12 日	16	
TKG-MK27FH	MK27FH-50001～MK27FH-52113 平成 24 年 4 月 18 日～平成 25 年 1 月 9 日		28		
UD トラック	LKG-AP35FK	「スペース ランナー A」	AP35FK-20001～AP35FK-20002 平成 23 年 2 月 17 日～平成 23 年 2 月 17 日	2	
	LKG-AP35FM		AP35FM-20001～AP35FM-20020 平成 22 年 10 月 1 日～平成 23 年 4 月 6 日	20	
	LKG-AP35FP		AP35FP-20001～AP35FP-20003 平成 22 年 10 月 19 日～平成 23 年 1 月 10 日	3	
	LKG-AP37FK		AP37FK-20001～AP37FK-20024 平成 22 年 10 月 6 日～平成 23 年 3 月 1 日	24	
	LKG-AP37FM		AP37FM-20001～AP37FM-20005 平成 22 年 11 月 4 日～平成 22 年 11 月 4 日	5	
	LKG-AS96VP	「スペース アロー A」	AS96VP-20001～AS96VP-20016 平成 22 年 9 月 22 日～平成 23 年 2 月 25 日	12	
「スペース ウイング A」		AS96VP-20005～AS96VP-20017 平成 22 年 11 月 2 日～平成 23 年 3 月 17 日	5		
	(計 26 型式)	(計 7 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 22 年 6 月 24 日～平成 25 年 1 月 18 日	(計 2,430 台)	

備考) 本件は、平成 24 年 10 月 11 日付け「届出番号 3037」によりリコール届出(対象台数 2,048 台)した
ものですが、新たな要因が判明したため、対象台数を拡大し、再度対策を行うものです。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。