

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 25 年 4 月 19 日

リコール届出番号	外 -1920	リコール開始日：平成 25 年 4 月 24 日	
届出者の氏名又は名称	トライアンフジャパン株式会社 代表取締役社長 デービッド ブルーム (製作国: タイ) (製作者名: トライアンフモーターサイクルズ社) (問い合わせ先: 03-3261-1701)		
不具合部位 (部品名)	方向指示器		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前後部の方向指示器の樹脂製取付部分の原料が不適切だったため、強度が不足しており、振動や衝撃により取付部分に亀裂が発生する可能性がある。そのままの状態で使用を続けて亀裂が進行すると、取付部分が破断して方向指示器がぶら下がることがある。		
改善措置の内容	全車両、前後部の方向指示器の取付部分を良品と交換する。		
不具合件数	48 件	事故の有無	無し
発見の動機	開梱時の点検及び販売店からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者:ダイレクトメール及び販売店から電話にて通知する。 ● 自動車整備事業者:日整連発行の機関紙に掲載する。 ● 対策実施済車には、ステアリングステム部に外-1920 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トライアンフ	CB	「タイガー800 ABS」	SMTTRE15B8C520502 ~ SMTTRE15B8D567100 平成 23 年 10 月 12 日～平成 24 年 8 月 16 日	137	
	CC	「タイガー800 XC」	SMTTRE11B8C527744 平成 23 年 12 月 14 日	1	
	CD	「タイガー800 XC ABS」	SMTTRE16B8C520026 ~ SMTTRE16B8D566894 平成 23 年 10 月 10 日 ~ 平成 24 年 8 月 15 日	70	
	NX	「スピードトリプルR ABS」	SMTTPN135GC528250 ~ SMTTPN135GD563874 平成 23 年 12 月 16 日～平成 24 年 7 月 11 日	24	
	NV	「スピードトリプル」	SMTTPN105GC536256 ~ SMTTPN105GD557467 平成 24 年 2 月 8 日～平成 24 年 5 月 22 日	5	
	SMTTMD106	「デイトナ 675」	SMTTMD1066C528533 ~ SMTTMD1066D555204 平成 23 年 12 月 17 日 ~ 平成 24 年 5 月 11 日	67	
	LE2	「デイトナ 675R」	SMTTMD1166C534489 ~ SMTTMD1166D555097 平成 24 年 1 月 31 日 ~ 平成 24 年 5 月 9 日	20	

	SMTTMD406	「ストリートトリプル」	SMTTMD4066C528336 ~ SMTTMD4066C553035 平成 23 年 12 月 17 日～平成 24 年 5 月 3 日	15	
	SMTTMD416	「ストリートトリプル R」	SMTTMD4166C529417 ~ SMTTMD4166C549542 平成 23 年 12 月 22 日～平成 24 年 4 月 3 日	30	
	計 9 型式	計 9 車種	(製作期間の全体範囲) 平成 23 年 10 月 10 日 ~ 平成 24 年 8 月 16 日	計 369	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。