連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室 TELO3-5253-8111(内線 42354) アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成25年5月9日

リコール届出番号	外-1922	リコール開始日	平成25年5月9日		
届出者の氏名又は名 称	ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社製作国:米国製作者名:ゼネラルモータース代表取締役石井澄人問い合わせ先:GMフリーダイヤル TEL 0120-711-276				
不具合の部位 (部品名)	その他装置 (ドアモジュール)				
基準不適合状態にあると認める構造、装置 又は性能の状況及び その原因	運転席のドアモジュールの防水性能が不十分なため、液体がかかった場合、ドアモジュールの内部基板に液体が浸入して錆が発生することでショートを起こす可能性がある。そのため、ドアモジュールによるドアロック等の操作ができなくなり、最悪の場合、ショートによる発熱で発火するおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、ドアモジュールの部品番号を確認し、対象であれば、ドアモジュールの作動点検及び内部基板の目視点検を行う。作動不良やショート置の内容が確認された場合は、ドアモジュールを対策品に交換する。確認されない場合は、内部基板への液体浸入を防止するテープを貼付するとともに内部基板に防錆コーティングを施す。				
不 具 合 件 数	国内 0件	事故の有無	なし		
発見の動機	本国メーカーからの情報による。				
自動車使用者及び自 動車分解整備事業者 に周知させるための 措置	車分解整備事業者 自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 周知させるための 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー				

車 名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール 対象車の 台数	備考
シボレー	GH-T360	「トレイル ブレイザー」	1GNDT13S362212360 ~ 1GNDT13S762321985 平成17年12月19日~平成19年7月18日	400	スズキ株 式会社輸 入販売
	GH-T360G		1GNDT13S472187762 ~ 1GNDT13S672282629 平成19年3月8日~平成19年7月18日	245	ゼモズパ会社が会売
	GH-T370L		1GNET16S466141081	120	スズキ株 式会社輸 入販売
	GH-T370V		1GNET16M966148593 ~ 1GNET16M766160466 平成18年2月17日~平成18年5月11日	80	スズキ株 式会社輸 入販売
	(計4型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成17年12月19日~平成19年7月18日	(計845台)	