

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 25 年 6 月 11 日

リコール届出番号	3166	リコール開始日	平成 25 年 6 月 12 日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 アルバート・キルヒマン TEL 0120-930-397		
不具合の部位(部品名)	原動機 (エアコンプレッサ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	<p>中型トラックと大・中型バスにおいて、エアコンプレッサの中央部ヘッドボルトの締付トルクが不足しているため、ピストンの往復運動による圧力振動でシートガスケット (エアコンプレッサ内の冷却水通路とエア通路の気密性を保つもの) に亀裂が発生するものがある。そのため、冷却水がエア通路に浸入し、</p> <p>① エア圧送時に配管を伝わり、エアドライヤ (圧縮空気中の水分や油分を取り除くもの) から排出され、冷却水が減少することで警告灯が点灯し、そのままの状態で使用を続けると、エンジンの出力が制限される。</p> <p>② エア圧縮時の熱により冷却水が乾燥し、結晶化して生成された固形物が吸排気バルブに付着することで、吸入または圧送されるエアが減少するため、エア圧が低下することで警報ブザーが鳴るとともに警告灯が点灯し、そのままの状態で使用を続けると、十分なエア圧が確保できなくなりブレーキ機能に影響を及ぼし、路上故障に至るおそれがある。</p>		
改善措置の内容	<p>全車両、エアコンプレッサヘッド一式を対策品と交換するとともに以下の改善措置を実施する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・当該ヘッドのエア通路に冷却水の浸入が認められたものは、エアコンプレッサのピストンとシリンダライナーを新品に交換し、エアドライヤのオーバーホールを実施する。</li> <li>・エア系統を点検し、冷却水の混入が認められたものはエア系統を清掃し、不具合が生じた部品を新品に交換する。</li> </ul>		
不具合件数	186件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近、又は当該ドアを有しない車両は運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近に No. 3166 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	LDG-FQ62F	「ふそう ファイター」	FQ62F-550001～FQ62F-550198 平成 22 年 6 月 21 日～平成 24 年 12 月 12 日	188	
	LKG-FK62FZ		FK62FZ-550002～FK62FZ-550711 平成 22 年 5 月 28 日～平成 24 年 3 月 14 日	633	
	LKG-FK65FZ		FK65FZ-550003～FK65FZ-550467 平成 22 年 6 月 9 日～平成 24 年 3 月 8 日	447	
	LKG-FK72FZ		FK72FZ-550004～FK72FZ-550346 平成 22 年 6 月 23 日～平成 24 年 3 月 8 日	322	
	QDG-FQ62F		FQ62F-550003～FQ62F-580020 平成 23 年 7 月 6 日～平成 24 年 11 月 13 日	143	
	QKG-FK62FZ		FK62FZ-550001～FK62FZ-580097 平成 23 年 6 月 23 日～平成 24 年 12 月 10 日	423	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	QKG-FK65FZ	「ふそう ファイター」	FK65FZ-550001～FK65FZ-580004 平成 23 年 7 月 6 日～平成 24 年 10 月 12 日	217	
	QKG-FK72FZ		FK72FZ-550001～FK72FZ-570125 平成 22 年 10 月 12 日～平成 24 年 10 月 5 日	171	
	SKG-FK61F		FK61F-550001～FK61F-551070 平成 22 年 7 月 8 日～平成 24 年 12 月 12 日	928	
	SKG-FK62FY		FK62FY-550001～FK62FY-550174 平成 22 年 7 月 15 日～平成 24 年 5 月 29 日	156	
	SKG-FK64F		FK64F-550001～FK64F-550575 平成 22 年 8 月 26 日～平成 24 年 4 月 20 日	513	
	SKG-FK65FY		FK65FY-550004～FK65FY-550077 平成 22 年 8 月 24 日～平成 24 年 2 月 21 日	70	
	SKG-FK66F		FK66F-550001～FK66F-550007 平成 23 年 8 月 29 日～平成 24 年 2 月 27 日	5	
	SKG-FK71F		FK71F-550002～FK71F-550923 平成 22 年 11 月 16 日～平成 25 年 1 月 31 日	833	
	SKG-FK72FY		FK72FY-550001～FK72FY-550179 平成 22 年 7 月 29 日～平成 24 年 3 月 6 日	170	
	SKG-FK74F		FK74F-550002～FK74F-550092 平成 23 年 3 月 8 日～平成 24 年 3 月 27 日	74	
	TKG-FK61F		FK61F-550004～FK61F-580054 平成 23 年 7 月 13 日～平成 24 年 10 月 25 日	976	
	TKG-FK62FY		FK62FY-550132～FK62FY-580003 平成 23 年 12 月 8 日～平成 24 年 10 月 12 日	103	
	TKG-FK64F		FK64F-550029～FK64F-580238 平成 23 年 7 月 13 日～平成 24 年 12 月 21 日	530	
	TKG-FK65FY		FK65FY-550001～FK65FY-580001 平成 23 年 7 月 6 日～平成 24 年 10 月 10 日	50	
	TKG-FK66F		FK66F-550005～FK66F-570005 平成 24 年 1 月 16 日～平成 24 年 10 月 9 日	8	
	TKG-FK71F		FK71F-550066～FK71F-580199 平成 23 年 7 月 30 日～平成 24 年 12 月 12 日	932	
	TKG-FK72FY		FK72FY-550162～FK72FY-570100 平成 24 年 1 月 31 日～平成 24 年 10 月 1 日	121	
	TKG-FK74F		FK74F-550001～FK74F-580001 平成 24 年 3 月 9 日～平成 24 年 10 月 5 日	72	
	LDG-MM96FH		「ふそう エアロエス」	MM96FH-22003～MM96FH-22034 平成 23 年 9 月 29 日～平成 24 年 3 月 6 日	6
	LKG-MP35FK	「ふそう エアロスター」	MP35FK-20001～MP35FK-22006 平成 22 年 9 月 16 日～平成 24 年 2 月 29 日	31	
LKG-MP35FM	MP35FM-20001～MP35FM-22057 平成 22 年 8 月 25 日～平成 24 年 3 月 26 日		245		
LKG-MP35FP	MP35FP-20002～MP35FP-22019 平成 22 年 9 月 17 日～平成 24 年 3 月 30 日		81		
LKG-MP37FK	MP37FK-20001～MP37FK-22043 平成 22 年 8 月 24 日～平成 24 年 3 月 27 日		431		
LKG-MP37FM	MP37FM-20001～MP37FM-22021 平成 22 年 6 月 24 日～平成 24 年 3 月 23 日		93		
QDG-MM96FH	「ふそう エアロエス」	MM96FH-24102～MM96FH-24125 平成 24 年 7 月 12 日～平成 24 年 10 月 29 日	6		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	QDG-MP35FM	「ふそう エアロスター」	MP35FM-62120～MP35FM-62127 平成 24 年 8 月 10 日～平成 24 年 9 月 18 日	5	
	QDG-MP35FP		MP35FP-62104～MP35FP-62124 平成 24 年 8 月 10 日～平成 24 年 11 月 20 日	8	
	QKG-MP35FK		MP35FK-22007～MP35FK-62104 平成 24 年 5 月 11 日～平成 24 年 10 月 10 日	10	
	QKG-MP35FM		MP35FM-22058～MP35FM-62138 平成 24 年 4 月 11 日～平成 24 年 11 月 26 日	82	
	QKG-MP35FP		MP35FP-20001～MP35FP-62135 平成 24 年 4 月 10 日～平成 24 年 11 月 9 日	57	
	QKG-MP37FK		MP37FK-22044～MP37FK-62185 平成 24 年 4 月 11 日～平成 24 年 11 月 13 日	94	
	QKG-MP37FM		MP37FM-22022～MP37FM-62127 平成 24 年 4 月 20 日～平成 24 年 11 月 7 日	38	
	SDG-MM96FH	「ふそう エアロエス」	MM96FH-22004～MM96FH-22036 平成 23 年 10 月 4 日～平成 24 年 3 月 23 日	28	
	SKG-MK27FH	「ふそう エアロミティ」	MK27FH-50003～MK27FH-50018 平成 23 年 12 月 14 日～平成 24 年 3 月 12 日	16	
	TDG-MM96FH	「ふそう エアロエス」	MM96FH-22001～MM96FH-24128 平成 24 年 4 月 10 日～平成 24 年 11 月 16 日	45	
	TKG-MK27FH	「ふそう エアロミティ」	MK27FH-50001～MK27FH-52107 平成 24 年 4 月 18 日～平成 24 年 11 月 7 日	23	
	UD トラック	LKG-AP35FK	「スペース ランナー A」	AP35FK-20001～AP35FK-20002 平成 23 年 2 月 17 日～平成 23 年 2 月 17 日	2
LKG-AP35FM		AP35FM-20001～AP35FM-20020 平成 22 年 10 月 1 日～平成 23 年 4 月 6 日		20	
LKG-AP35FP		AP35FP-20001～AP35FP-20003 平成 22 年 10 月 19 日～平成 23 年 1 月 10 日		3	
LKG-AP37FK		AP37FK-20001～AP37FK-20024 平成 22 年 10 月 6 日～平成 23 年 3 月 1 日		24	
LKG-AP37FM		AP37FM-20001～AP37FM-20005 平成 22 年 11 月 4 日～平成 22 年 11 月 4 日		5	
	(計 47 型式)	(計 5 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 22 年 5 月 28 日～平成 25 年 1 月 31 日	(計 9,438 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。