

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年 6月24日

リコール届出番号	3176	リコール開始日	平成25年 6月25日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 問い合わせ先：お客様相談室 代表取締役 鈴木 修 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	制動装置（横滑り防止装置コントローラ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	四輪駆動の横滑り防止装置付仕様車において、横滑り防止装置コントローラに二輪駆動仕様の制御プログラムを誤って書き込んだため、凍結した路面等でゆっくりと制動したときにABS（アンチロックブレーキシステム）が作動せずに車輪がロックし、車両安定性が損なわれるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該制御プログラムを良品に書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	無
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3176のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DBA-MH34S	「ワゴンR」	MH34S-700144～MH34S-730477 平成24年9月10日～平成25年4月3日	412	四輪駆動の横滑り防止装置付仕様車
			MH34S-900048～MH34S-922423 平成24年9月10日～平成25年4月4日	834	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年9月10日～平成25年4月4日	(計1,246台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。