

東 空 審 第 2 5 号
平成 2 5 年 6 月 6 日

アイベックスエアラインズ株式会社
代表取締役社長 服部 浩行 殿

東京航空局長

富田 博明



ボンバルディア式CL-600-2B19型機に係るエンジンの一斉点検について

平成25年5月6日、大阪国際空港において、(株)ジェイエアの運航するボンバルディア式CL-600-2B19型の第2エンジンにススの付着及び過熱による変色が確認された重大インシデントについては、現在、運輸安全委員会において原因調査中であるが、本日、同委員会から航空局に対し、当該エンジンのフューエルマニホールドとフューエルインジェクターを連結するためのカップリングナットの周辺から燃料漏れが発見され、更に詳細に点検したところ、当該ナットに緩みがあることが確認されており、当該ナットを規定トルクで締め付けたところ、燃料漏れは確認されなくなった旨、情報の提供があった。

本情報にかんがみ、同型機を運航する貴社においては、同型機のエンジンに対して、当該ナット(全18個)全てについて損傷及び緩みの有無について至急点検し、その結果を当局あて報告されたい。