

平成25年8月1日

国土交通省自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室 大谷・川浪  
 電話 03-5253-8111 (内線 42-356)

(株)ワークスベルによるステアリングボス及びラフィックス専用ショートボスの  
 自主改善の実施について

(株)ワークスベルから、後付け部品として出荷したステアリングボス及びラフィックス専用  
 ショートボスについて、以下のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたので、お知らせし  
 ます。

自主改善開始日	平成25年8月1日
不具合の内容	後付け部品として販売したステアリングボス（品番 920・921）及びラフィックス専用ショートボス（品番 920S）において、他品番部品と一部共用化のため形状変更した部分が、変更前部品より強度が落ちたため、車両の乗り降り時やサーキット走行などで大きな荷重が繰り返しかかると、ボス底部に亀裂が発生し、最悪の場合、ボス底部の破断によりステアリングホイールが脱落してステアリング操作ができなくなるおそれがある。
改善の内容	当該品番装着車両の部品形状を確認し、対象部品だった場合は対策品と交換する。
クレーム件数	2件
事故の有無	なし
使用者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・販売店に自主改善情報をダイレクトメール又は電話で通知する。</li> <li>・ホームページに自主改善情報を掲載する。</li> <li>・自主改善情報を自動車関連雑誌広告に掲載する。</li> </ul>

対象の製品名	部品番号	自主改善対象製品の製造期間	自主改善対象数
ステアリングボス	920・921	2008年3月4日 ～ 2012年12月11日	約500個
ラフィックス専用ショートボス	920S		
		合 計	約500個

問い合わせ先

(株)ワークスベル カスタマーセンター  
 TEL : 0266-70-1477  
 ホームページアドレス <http://www.worksbell.co.jp>