

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年 9月 4日

リコール届出番号	3215	リコール開始日	平成25年 9月 5日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	電気装置（DC-ACインバータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ハイブリッドシステムの電力変換器（DC-ACインバータ）において、モータを制御する回路上または発電機を制御する回路上の素子間にばらつきがあると、素子温度が上昇して放熱用半田の許容温度を超え、放熱用半田および素子が損傷することがある。そのため、警告表示が出て走行不能となることがある。最悪の場合、高電圧システムの電流が制御系回路に流れ、電源回路のヒューズが切れて警告表示が出ることなく走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該電力変換器のモジュールを対策品と交換する。		
不具合件数	13件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3215のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	DAA-MHU38W	「ハリアーハイブリッド」	MHU38-0001120～MHU38-0049407 平成17年3月14日～平成18年4月4日	1,021	
			MHU38-2000112～MHU38-2076172 平成18年4月4日～平成23年6月17日	12,560	
			MHU38-2850000～MHU38-2867576 平成19年9月13日～平成20年8月1日	988	
	DAA-MHU28W	「クルガーハイブリッド」	MHU28-0001051～MHU28-0050035 平成17年2月23日～平成19年5月16日	763	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年2月23日～平成23年6月17日	(計15,332台)	

【注意事項】本届出対象車の中には、過去に同装置に係る発生原因の異なるリコール届出（平成23年6月29日付「届出番号2771」）を行っている車両が含まれています。また、リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。