


## 改善箇所説明図



当社ショベルローダに搭載している走行用油圧ポンプにおいて、内部のベアリング保持器を支えているピンが使用条件により磨耗する場合がある。そのままの状態で使用を続けると当該ピンが折損し、ベアリング保持器が正常に保持されなくなり、最悪の場合、ベアリングが破損することで油圧ポンプが正常に作動しなくなり、走行不能に至るおそれがある。

改善措置の内容 : 全車両、走行用油圧ポンプを対策品に交換する。

識別 : 対策完了車については、走行用油圧ポンプ本体に橙色ペンキマークを表示する。

