

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 25 年 10 月 31 日

リコール届出番号	3250	リコール開始日	平成 25 年 11 月 1 日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 アルバート・キルヒマン TEL 0120-930-397		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置 (チェンジレバー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	交換修理用のチェンジレバーを装着した大・中型バスにおいて、チェンジレバーの製造が不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、チェンジレバーが折損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、チェンジレバーを良品と交換する。		
不具合件数	1 件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近に No. 3250 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	P-MK117J	「ふそう エアロミティ」	MK117J-92896 平成 2 年 4 月 16 日	1	
	P-MM527H	「ふそう エアロバス」	MM527H-92019～MM527H-92228 昭和 63 年 3 月 16 日～平成 1 年 7 月 5 日	4	
	P-MP218M	「ふそう エアロスター」	MP218M-92077～MP218M-92193 平成 1 年 1 月 13 日～平成 1 年 6 月 27 日	2	
	P-MP618K		MP618K-92007～MP618K-92029 平成 1 年 1 月 9 日～平成 2 年 6 月 13 日	2	
	P-MS725S	「ふそう エアロバス」	MS725S-88733 平成 2 年 3 月 22 日	1	
	P-MS725SA		MS725S-88724 平成 2 年 3 月 7 日	1	
	P-MS729S	「ふそう エアロクイーン」	MS729S-88073～MS729S-88861 昭和 63 年 12 月 22 日～平成 2 年 6 月 18 日	4	
	P-MS729SA	「ふそう エアロバス」	MS729S-92041～MS729S-92066 平成 1 年 4 月 20 日～平成 1 年 9 月 26 日	2	
			MS729S-88692～MS729S-92085 平成 2 年 3 月 5 日～平成 2 年 5 月 14 日	3	
	U-MJ527F	「ふそう エアロミティ」	MJ527F-20060～MJ527F-20616 平成 2 年 8 月 18 日～平成 4 年 5 月 19 日	5	
	U-MK516J		MK516J-20210 平成 5 年 2 月 16 日	1	
	U-MK526J		MK526J-20114 平成 4 年 6 月 23 日	1	
	U-MM526H		MM526H-20250～MM526H-20504 平成 3 年 9 月 14 日～平成 5 年 3 月 15 日	3	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	U-MP218K	「ふそう エアロスター」	MP218K-12097～MP218K-22036 平成3年7月30日～平成6年3月21日	3	
	U-MP218M		MP218M-20104～MP218M-22451 平成3年3月12日～平成6年10月27日	7	
	U-MP618K		MP618K-12056 平成5年4月1日	1	
	U-MP618M		MP618M-12273～MP618M-22142 平成6年8月8日～平成7年6月8日	4	
	U-MS726N	「ふそう エアロバス」	MS726N-12025 平成4年9月14日	1	
	U-MS726S		MS726S-12171～MS726S-42013 平成4年7月17日～平成5年3月4日	2	
	U-MS729S	「ふそう エアロクイーン」	MS729S-10449～MS729S-12059 平成3年3月26日～平成4年3月21日	3	
		「ふそう エアロバス」	MS729S-10115～MS729S-20054 平成2年9月1日～平成5年3月6日	10	
	U-MS729SA		MS729S-10287～MS729S-22018 平成3年2月14日～平成4年9月21日	5	
	U-MS821P	「ふそう エアロクイーン」	MS821P-10035～MS821P-10896 平成4年11月3日～平成7年6月7日	17	
		「ふそう エアロバス」	MS821P-10285～MS821P-10954 平成5年6月29日～平成7年8月23日	4	
	U-MS821PA	「ふそう エアロクイーン」	MS821P-10185～MS821P-10863 平成5年3月18日～平成7年4月21日	4	
			MS821P-10389～MS821P-10903 平成5年9月16日～平成7年6月22日	3	
	U-MS826M	「ふそう エアロバス」	MS826M-10035～MS826M-10044 平成6年12月15日～平成7年6月12日	2	
	U-MS826P		MS826P-10029～MS826P-10743 平成4年12月12日～平成7年2月6日	6	
	U-MU525TA	「ふそう エアロクイーン」	MU525T-20031 平成4年2月5日	1	
	KC-MP217K	「ふそう エアロスター」	MP217K-44001 平成9年3月7日	1	
	KC-MP217M		MP217M-24042 平成8年3月21日	1	
	KL-MS86MP	「ふそう エアロクイーン」	MS86MP-20386 平成13年5月18日	1	
		「ふそう エアロバス」	MS86MP-23645 平成17年1月21日	1	
(計 28 型式)	(計 4 車種)	(製造期間の全体の範囲) 昭和 63 年 3 月 16 日～平成 17 年 1 月 21 日	(計 107 台)		

備考) 本件は、交換修理用として出荷したチェンジレバーの内、装着された車両の車台番号が特定できたものを対象に通知を実施するものです。なお、車台番号が特定できていないものについては、同日付で自主改善を実施します。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。