

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年11月7日

リコール届出番号	外-1982	リコール開始日	平成25年11月7日	
届出者の氏名又は名称	新大洲本田摩托有限公司 総 経 理 小 林 太 郎		製作国：中華人民共和国 製作者名：新大洲本田摩托有限公司 問い合わせ先：本田技研工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-086819	
不具合の部位（部品名）	制動装置（前輪用ブレーキケーブル）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前輪ブレーキにおいて、ケーブルエンドへのインナワイヤ鑄込み位置が不適切なため、坂道などの駐停車時に使用するパーキングレバーの操作を繰返し行くと、ケーブルエンドが破損し、前輪ブレーキが利かなくなるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、前輪用ブレーキケーブルを良品と交換する。			
不 具 合 件 数	3件	事故の有無	なし	
発 見 の 動 機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、車台番号付近に外-1982のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	JBH-AA04	「スーパーカブ 50プロ」	AA04-3000201～AA04-3010962 平成24年6月8日～平成25年7月11日	10,762	
		「スーパーカブ 50MD」	AA04-3080201～AA04-3081782 平成24年6月8日～平成24年9月14日	1,582	郵政専用車両
	EBJ-JA10	「スーパーカブ 110プロ」	JA10-3000201～JA10-3002857 平成24年6月7日～平成25年9月4日	2,657	
		「スーパーカブ 110MD」	JA10-3080201～JA10-3086418 平成24年6月8日～平成24年9月27日	6,218	郵政専用車両
		「クロスカブ 110」	JA10-4000201～JA10-4001879 平成25年4月6日～平成25年8月24日	1,679	
(計2型式)	(計5車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年6月7日～平成25年9月4日	(計22,898台)		

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。