

連絡先：自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年11月29日

リコール届出番号	外-1990	リコール開始日	平成25年11月30日
届出者の氏名又は名称	クライスラー日本株式会社 代表取締役社長 ボンタス ヘグストロム	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：クライスラー社 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-712-812 ホームページ： http://www.jeep-japan.com/	
不具合の部位(部品名)	乗員保護装置 (エアバッグ制御ユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアバッグ制御ユニットの制御プログラムが不適切なため、低速で横転した場合に、車両状態を適切に感知できず、シートベルト・プリテンショナ及びサイド・エアバック・カーテンが作動しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアバッグ制御ユニットの制御プログラムを書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.1990のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
クライスラー	ABA-MK74	「ジープ・パトリオット」	1C4NJRDB0CD691496～1J4N74GBXBD299762 平成22年01月11日～平成24年08月01日	2429台	
	ABA-MK7420	「ジープ・パトリオット」	1C4NJPDA0CD524194～1C4NJPDAXCD714830 平成23年11月29日～平成24年09月05日	714台	
	ABA-MK49	「ジープ・コンパス」	1C4NJCDA0CD524186～1C4NJCDA0CD674628 平成23年11月30日～平成24年12月11日	526台	
	(3型式)	(2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成22年01月11日～平成24年12月11日	(計3,669台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。