

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年1月16日

リコール届出番号	3291	リコール開始日	平成26年1月17日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	電気装置（電気配線）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バスにおいて、配電盤裏側にボルト・ナットの先端が突出しているため、電気配線と干渉するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、配線被覆が摩耗し、最悪の場合、短絡が発生し、火災になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両点検し、電気配線に損傷がある場合は修復するとともに、配電盤裏側のボルト・ナットの突起物に保護材を貼付する。		
不具合件数	1件	事故の有無	火災 1件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.3291のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	U-LT232J	「キュービック」	LT232J-3000003～LT232J-3000060 平成2年9月20日～平成7年8月10日	16	
	P-LT312J		LT312J-3000249～LT312J-3000255 平成2年4月27日～平成2年5月14日	7	
	U-LT332J		LT332J-3000002～LT332J-3000278 平成2年10月1日～平成7年7月17日	91	
	KC-LT333J		LT333J-3000010～LT333J-3000118 平成7年12月12日～平成11年5月14日	39	
	P-LR212F	「ジャーニーK」	LR212F-3000020～LR212F-3000021 平成2年1月25日～平成2年1月25日	2	
	P-LR212J		LR212J-3000113～LR212J-3000149 平成2年2月5日～平成2年7月11日	2	
	U-LR232F		LR232F-3000001～LR232F-3000005 平成3年1月21日～平成3年1月21日	4	
	U-LR232J		LR232J-3000066～LR232J-3000290 平成3年9月11日～平成7年8月10日	22	
	KC-LR233J		LR233J-3000022～LR233J-3000248 平成7年12月4日～平成11年3月3日	29	
	P-LR312F		LR312F-3000144～LR312F-3000146 平成2年1月25日～平成2年1月25日	2	
	P-LR312J	LR312J-3000631～LR312J-3000844 平成1年11月20日～平成2年8月21日	49		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	U-LR332J	「ジャーニーK」	LR332J-3000002～LR332J-3001207 平成2年9月10日～平成7年8月9日	87	
	KC-LR333F		LR333F-3000048～LR333F-3000092 平成9年1月27日～平成10年1月26日	2	
	KC-LR333J		LR333J-3000093～LR333J-3000705 平成8年2月7日～平成11年7月22日	143	
	(計14型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成1年11月20日～平成11年7月22日	(計495台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。