

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL: 03-5253-8111 内線42354
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成26年3月28日

リコール届出番号	3330	リコール開始日	平成26年3月28日
届出者の氏名又は名称	酒井重工業株式会社 代表取締役社長 酒井一郎 問い合わせ先: 品質保証部 TEL 0480-52-6407		
不具合の部位(部品名)	制動装置(駐車ブレーキスイッチ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	押しボタン式の駐車ブレーキスイッチにおいて、当該スイッチの製造工程での加工が不適切なため、スイッチ内部の摺動部分の隙間が少ないものがある。そのため、外気温度が低い場合、当該スイッチ本体が温度低下により収縮することで摺動部分の抵抗が増加し、最悪の場合、駐車ブレーキスイッチを押しても駐車ブレーキの解除が出来なくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、駐車ブレーキスイッチを対策品に交換する。		
不具合件数	21件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者: 直接訪問又はダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者: 使用者を全て把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、車両型式銘板付近に No.3330のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
サカイ	KDP-1TZ1	「TZ701-1」	1TZ1-30824～1TZ1-31031 平成25年4月1日～平成25年11月26日	205	
サカイ	KDN-1R5	「R2-2」	1R5-60422～1R5-60483 平成25年4月15日～平成25年11月18日	55	
サカイ	EDR-1GW2	「GW750-2」	1GW2-20343～1GW2-20367 平成25年5月20日～平成25年8月22日	7	
サカイ	KDP-1MW3	「MW700-1」	1MW3-20131～1MW3-20144 平成25年4月9日～平成25年10月16日	14	
サカイ	1ER12	「ER552F-1」	1ER12-20102～1ER12-20117 平成25年5月31日～平成25年11月11日	16	
サカイ	1PM5	「PM550」	1PM5-10133～1PM5-10139 平成25年4月17日～平成25年8月13日	6	
サカイ	EDM-1SW42	「SW352S-1」	1SW42-20307～1SW42-20336 平成25年4月1日～平成25年11月26日	22	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の 範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
サカイ	EDM-1TW42	「TW352S-1」	1TW42-21312～1TW42-21505 平成25年4月8日～平成25年12月3日	185	
サカイ	EDM-1SW43	「SW502S-1」	1SW43-20532～1SW43-20586 平成25年4月8日～平成25年11月26日	23	
サカイ	EDM-1TW43	「TW502S-1」	1TW43-21947～1TW43-22229 平成25年4月1日～平成25年11月27日	257	
サカイ	1TS8	「TS160-2」	1TS8-50458～1TS8-50518 平成25年4月16日～平成25年11月25日	42	
サカイ	KDN-1SW47	「SW652-1」	1SW47-20206～1SW47-20239 平成25年4月18日～平成25年11月6日	21	
	(計12型式)	(計12車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年4月1日～平成25年12月11日	(計853台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。