

連絡先	自動車局 審査・リコール課
	リコール監理室
	TEL 03-5253-8111 内線 42354
アドレス:	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

届出日：平成25年 6月26日

リコール届出番号	3185	リコール開始日	平成25年 6月26日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700 レクサスインフォメーションデスク TEL 0800-500-5577		
不具合の部位（部品名）	その他（前方障害物衝突軽減装置制御コンピュータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前方障害物衝突軽減装置（プリクラッシュセーフティシステム）において、ミリ波レーダーによる障害物検知ソフトが不適切なため、乱反射したミリ波情報を稀に前方障害物と誤認識し、衝突の可能性がないのに自動ブレーキが作動して、予期せぬ急制動がかかるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該コンピュータの障害物検知ソフトを修正する。		
不具合件数	6件	事故の有無	物損1件（リヤバンパ、トランク損傷）
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3185のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	DAA-AWS210	「クラウン」	AWS210-6000000～AWS210-6030166 平成24年12月3日～平成25年6月18日	13,944	プリクラッシュセーフティシステム装着車
	DBA-GRS210		GRS210-6000002～GRS210-6008225 平成24年12月3日～平成25年6月14日	1,650	
	DBA-GRS211		GRS211-6000001～GRS211-6002764 平成24年12月3日～平成25年6月17日	969	
	DBA-GRS214		GRS214-6000000～GRS214-6002827 平成24年12月3日～平成25年6月17日	1,235	
レクサス	DAA-AVE30	「IS300h」	AVE30-5000106～AVE30-5003656 平成25年3月13日～平成25年6月15日	367	
	DBA-GSE30	「IS250」	GSE30-5000114～GSE30-5004836 平成25年3月13日～平成25年6月14日	123	
	DBA-GSE35		GSE35-5000106～GSE35-5001378 平成25年3月13日～平成25年6月6日	27	
	DBA-GSE31	「IS350」	GSE31-5000103～GSE31-5002016 平成25年3月13日～平成25年6月13日	113	
	(計8型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年12月3日～平成25年6月18日	(計18,428台)	