

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL03-5253-8111(内線 42354)
 アドレスhttp://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年5月1日

リコール届出番号	外-2029	リコール開始日	平成26年5月27日
届出者の氏名又は名称	ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社 代表取締役 石井 澄人		製作国：米国 製作者名：ゼネラルモーターズ社 問い合わせ先：GMフリーダイヤル TEL 0120-711-276
不具合の部位 (部品名)	エアバッグ		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転席及び助手席下のサイドエアバッグハーネスコネクタにおいて、コネクタの接続が緩むため、内部端子間の接触不良や水分の浸入による内部端子の錆が発生することがある。これにより内部端子間の接触抵抗が増加するため、エアバッグコントロールモジュールが異常と判定して、エアバッグ警告灯が点灯するとともに警告メッセージを表示する。その場合、サイドエアバッグ及びシートベルトプリテンショナーが作動しなくなるため、事故発生時に被害が大きくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、運転席及び助手席下のサイドエアバッグハーネスコネクタを廃止して端子を直接結合する。また、結合部分に防水及び緩み防止処理を行う。		
不具合件数	国内 0件	事故の有無	なし
発見の動機	海外からの不具合情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	使用者：ダイレクトメール等で通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2029 ステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
シボレー	不明	「トラバース」	1GNEV33D69S100443 ~ 1GNKV9ED3BJ189886 輸入期間不明	98	三井物産オートモーティブ(株)輸入販売車両
		(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 不明	(計98台)	