

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111内線42354  
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年 6月 26日

リコール届出番号	3373	リコール開始日	平成26年 6月 27日
届出者の氏名又は名称	株式会社 加藤製作所 取締役社長 加藤 公康 問い合わせ先：プロダクトサポート部 TEL 03-3458-1122		
不具合の部位(部品名)	原動機(冷却装置)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機冷却装置において、リターダ冷却装置のラバーホースの強度が不足しているため、当該ラバーホースが破損するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ラバーホースから冷却水が漏れて、最悪の場合、エンジンが停止し走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	①リターダ側及びエンジン側ラバーホースを対策品に交換する。 ②エンジン側ラバーホースを対策品に交換する。		
不具合件数	13件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：全ユーザーを把握しているため、周知のための措置はとらない。</li> <li>・改善措置実施済車には、運転者席ドア開口部のドアロックストライカー付近に「No.3373」のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
カトウ	UDS - KRC012	「カトウ KR - 75H型 ラフター」	KRC012-0054 ~ KRC012-0119 平成25年7月16日～平成26年1月24日	63台	改善措置の内容①
			KRC012-0120 ~ KRC012-0191 平成26年1月24日～平成26年6月6日	69台	改善措置の内容②
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間全体の範囲) 平成25年7月16日～平成26年6月6日	(計132台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。