

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成26年7月24日

リコール届出番号	3392	リコール開始日	平成26年7月24日
届出者の氏名又は名称	株式会社 Kubota 代表取締役 社長 木股昌俊	問い合わせ先: 機械品質保証ユニット TEL:072-241-1125	
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(オイルフィルタアダプタ)		
基準不適合状態であると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	農耕トラクタの静油圧変速機において、オイルフィルタを固定するアダプタの強度が不足しているため、オイルフィルタが緩み、トランスミッションオイルが漏れることがある。そのため、そのまま使用を続けると、オイル漏れが進行し、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、オイルフィルタアダプタを対策品に交換する。		
不具合件数	115件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:使用者を把握しているため、直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者:全使用者を把握しているため周知の措置は取らない。 ・改善実施済車には、製造者銘板近傍にNo.3392のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
Kubota	EDM-KL3N	「KL31Z」	KL3N-10001~KL3N-11104 平成24年9月14日~平成25年9月11日	459	
		「KL34Z」	KL3N-10002~KL3N-11106 平成24年9月13日~平成25年9月11日	649	
	EDM-KL3K	「KL37Z」	KL3K-12107~KL3K-13361 平成25年2月1日~平成25年9月11日	344	
		「KL40Z」	KL3K-10009~KL3K-13352 平成23年5月9日~平成25年9月10日	1028	
		「KL44Z」	KL3K-10001~KL3K-13359 平成23年2月16日~平成25年9月10日	1416	
		「T2200KLZ」	KL3K-10310~KL3K-13351 平成23年8月4日~平成25年9月12日	124	
	EDM-KL3L	「KL48Z」	KL3L-10001~KL3L-10749 平成23年2月21日~平成25年9月11日	678	
	KDN-KL3M	「KL53Z」	KL3M-10002~KL3M-12991 平成23年2月17日~平成25年9月11日	1794	
		「KL58Z」	KL3M-10001~KL3M-12990 平成23年2月4日~平成25年9月10日	955	
	(全4型式)	(全9車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年2月4日~平成25年9月12日	(計7447台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。