




改善箇所説明図



変更前



変更後



農耕トラクタの静油圧変速機において、オイルフィルタを固定するアダプタの強度が不足しているため、オイルフィルタが緩み、トランスミッションオイルが漏れることがある。そのため、そのまま使用を続けると、オイル漏れが進行し、走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、オイルフィルタアダプタを対策品に交換する。

改善後の識別

ミッドケース取り付けナット面に白ペイントマーク

