

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111内線42354
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年7月31日

リコール届出番号	3403	リコール開始日	平成26年8月1日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 アルバート・キルヒマン TEL 0120-930-397		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置 (センターベアリング固定金具)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	中型トラックの動力伝達装置において、センターベアリング固定金具の強度が不足しているため、プロペラシャフトの回転振動により、当該固定金具に亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂の進行により当該固定金具が破断し、プロペラシャフトが脱落して、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、センターベアリング固定金具に補強金具を追加する。 なお、センターベアリング固定金具に亀裂がある場合は、センターベアリング固定金具を新品に交換する。		
不具合件数	5件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo. 3403のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	PA-FK61F	「ふそう ファイター」	FK61F-700016～FK61F-780014 平成17年10月28日～平成19年7月12日	2,904	
	PA-FK61FH		FK61FH-770387 平成17年4月22日	1	
	PA-FK61R		FK61R-700011～FK61R-780007 平成17年3月24日～平成19年6月28日	456	
	PA-FK61RX		FK61RX-700002～FK61RX-780001 平成17年11月26日～平成20年1月30日	38	
	PA-FK64F		FK64F-700007～FK64F-780006 平成17年11月19日～平成19年7月16日	1,102	
	PA-FK64R		FK64R-700002～FK64R-700102 平成17年11月26日～平成19年7月11日	82	
	PA-FK71D		FK71D-700007～FK71D-702715 平成17年11月25日～平成19年7月13日	942	
	PA-FK71F		FK71F-700011～FK71F-780010 平成17年10月31日～平成19年7月12日	657	
	PA-FK71R		FK71R-700012～FK71R-780011 平成17年11月25日～平成19年7月16日	882	
	PA-FK71RX		FK71RX-700010～FK71RX-780002 平成17年12月3日～平成19年6月18日	20	
	PA-FK74F		FK74F-700011～FK74F-780010 平成16年9月29日～平成19年7月5日	170	
	PA-FK74R		FK74R-700003～FK74R-780002 平成17年11月26日～平成19年6月20日	94	
	PDG-FK61F		FK61F-530007～FK61F-730132 平成19年6月8日～平成23年7月20日	3,458	
	PDG-FK61R		FK61R-530005～FK61R-730037 平成19年5月29日～平成23年7月19日	844	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	PDG-FK62FY	「ふそう ファイター」	FK62FY-530002～FK62FY-730017 平成19年4月9日～平成22年7月30日	200	
	PDG-FK64F		FK64F-530001～FK64F-730060 平成19年6月8日～平成23年7月16日	1,829	
	PDG-FK64R		FK64R-720002～FK64R-720086 平成19年6月28日～平成21年5月20日	81	
	PDG-FK65FY		FK65FY-530001～FK65FY-730010 平成19年8月11日～平成22年8月26日	92	
	PDG-FK66F		FK66F-540001～FK66F-730001 平成20年8月8日～平成22年4月28日	13	
	PDG-FK71D		FK71D-720007～FK71D-721254 平成19年5月29日～平成21年5月21日	696	
	PDG-FK71F		FK71F-530004～FK71F-730062 平成19年6月12日～平成23年7月21日	891	
	PDG-FK71R		FK71R-530001～FK71R-730123 平成19年6月22日～平成23年7月19日	2,055	
	PDG-FK72FY		FK72FY-530005～FK72FY-730010 平成19年5月29日～平成22年7月30日	154	
	PDG-FK74F		FK74F-530001～FK74F-730010 平成19年5月29日～平成23年7月3日	365	
	PDG-FK74R		FK74R-720001～FK74R-720112 平成19年6月26日～平成21年5月14日	108	
	PDG-FL63F		FL63F-720013～FL63F-720029 平成19年9月20日～平成20年1月31日	2	
	SKG-FK61F		FK61F-550007～FK61F-551070 平成22年11月18日～平成25年11月5日	791	
	SKG-FK62FY		FK62FY-550002～FK62FY-550174 平成22年7月15日～平成24年3月2日	111	
	SKG-FK64F		FK64F-550003～FK64F-550575 平成22年8月26日～平成24年3月9日	495	
	SKG-FK65FY		FK65FY-550004～FK65FY-550077 平成22年8月24日～平成24年2月21日	58	
	SKG-FK66F		FK66F-550001～FK66F-550007 平成23年8月29日～平成24年2月27日	5	
	SKG-FK71F		FK71F-550003～FK71F-550923 平成23年2月7日～平成24年3月13日	405	
	SKG-FK72FY		FK72FY-550003～FK72FY-550171 平成22年8月4日～平成24年2月22日	101	
	SKG-FK74F		FK74F-550002～FK74F-550092 平成23年3月8日～平成24年3月27日	70	
	TKG-FK61F		FK61F-550005～FK61F-581338 平成23年7月13日～平成25年9月13日	1,883	
	TKG-FK62FY		FK62FY-550132～FK62FY-580146 平成23年12月8日～平成25年9月19日	162	
	TKG-FK64F		FK64F-550004～FK64F-580757 平成23年7月13日～平成25年9月11日	1,225	
	TKG-FK65FY		FK65FY-550001～FK65FY-580057 平成22年12月15日～平成25年9月10日	83	
	TKG-FK66F		FK66F-550005～FK66F-580013 平成24年1月16日～平成25年7月23日	21	
	TKG-FK71F		FK71F-550291～FK71F-581069 平成23年10月5日～平成25年9月17日	990	
TKG-FK72FY	FK72FY-550162～FK72FY-580120 平成24年1月31日～平成25年9月11日	155			
TKG-FK74F	FK74F-550001～FK74F-580101 平成24年3月9日～平成25年9月5日	171			
(計42型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年9月29日～平成25年11月5日	(計24,862台)		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。