

連絡先：自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年7月31日

リコール届出番号	3408	リコール開始日	平成26年8月1日
届出者の氏名又は名称	株式会社 タダノ 取締役社長 多田野 宏一 問い合わせ先：品質安全部 TEL (087) 894-7550		
不具合の部位（部品名）	制動装置(ブレーキホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ホイール・クレーンの制動装置において、ブレーキホースの取り回しが不適切なため、ハンドル操作をした際にハンドルのリンク機構がブレーキホースに接触するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ブレーキホースが損傷し、ブレーキ液が漏れて制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブレーキホースの取り回しを変更する。併せて、ブレーキホースを点検し、異常がある場合には新品に交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・自動車分解整備事業者：使用者を把握しており、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、ステッカ(No, 3408)を運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に貼り付けする。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
タダノ	UDS-T008	「GR-700N-1」	T008-0003 ~ T008-0212 平成25年7月26日 ~ 平成26年7月18日	205台	
タダノ	JDS-T004	「GR-600N-2」	T004-0003 ~ T004-0466 平成20年11月20日 ~ 平成25年7月5日	452台	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年11月20日 ~ 平成26年7月18日	(計657台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。