

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室		
TEL	03-5253-8111	内線 42354	
アドレス	: http://www.mlit.go.jp		

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 26 年 10 月 2 日

リコール届出番号	3434	リコール開始日	平成 26 年 10 月 3 日	
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 取締役社長 兼 COO 相川 哲郎		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860	
不具合の部位(部品名)	その他 (ブロワモータ)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブロワモータのブラシの材質が不適切なため、最大風量での長時間使用を繰り返すと、ブラシが早期に摩耗する場合がある。そのため、ブロワモータの回転が遅くなり、そのまま使用を続けると作動が停止し、前面ガラスに曇りが生じた場合に安全な視野を確保できなくなるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、ブロワモータのラベル色を確認し、対策前品の場合は対策品と交換する。			
不具合件数	206 件	事故の有無	なし	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 3434 のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	GBD-U61V	「ミニキャブ」	U61V-1300201～U61V-1609121 平成 19 年 11 月 30 日～平成 23 年 7 月 4 日	33,767 台	
	GBD-U62V		U62V-1300201～U62V-1604915 平成 19 年 12 月 1 日～平成 23 年 7 月 5 日	16,700 台	
	ABA-U61W	「タウンボックス」	U61W-1400201～U61W-2000623 平成 19 年 12 月 1 日～平成 23 年 7 月 5 日	1,811 台	
	ABA-U62W		U62W-1400201～U62W-1900605 平成 19 年 12 月 1 日～平成 23 年 7 月 5 日	3,221 台	
	CBA-U61W		U61W-1500201～U61W-2100939 平成 19 年 12 月 1 日～平成 23 年 7 月 4 日	3,400 台	
	CBA-U62W		U62W-1500201～U62W-2000726 平成 19 年 12 月 3 日～平成 23 年 7 月 3 日	878 台	

車名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び 製作期間	リコール対象 車の台数	備考
ニッサン	GBD-U71V	「クリッパー」	U71V-0400201～U71V-0560187 平成 19 年 12 月 1 日～平成 23 年 7 月 4 日	37,492 台	
	GBD-U72V		U72V-0400201～U72V-0553154 平成 19 年 12 月 3 日～平成 23 年 7 月 5 日	12,181 台	
	ABA-U71W	「クリッパー リオ」	U71W-0200201～U71W-0500389 平成 19 年 12 月 3 日～平成 23 年 6 月 27 日	2,241 台	
	ABA-U72W		U72W-0200201～U72W-0500301 平成 19 年 12 月 3 日～平成 23 年 7 月 4 日	2,750 台	
	CBA-U71W		U71W-0220201～U71W-0520694 平成 19 年 12 月 1 日～平成 23 年 7 月 5 日	5,407 台	
	CBA-U72W		U72W-0520201～U72W-0520374 平成 22 年 7 月 29 日～平成 23 年 6 月 28 日	173 台	
	(計 12 型式)		(計 4 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 19 年 11 月 30 日～平成 23 年 7 月 5 日	(計 120,021 台)

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。