

連絡先：自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年10月03日

リコール届出番号	外-2095	リコール開始日	平成26年10月04日
届出者の氏名又は名称	クライスラー日本株式会社 代表取締役社長 ポンタス ヘグストロム	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：クライスラー社 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-300-813 ホームページ： http://www.chrysler.co.jp/	
不具合の部位(部品名)	原動機 (アダプティブ・クルーズ・コントロール・システム)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	アダプティブ・クルーズ・コントロール・システムにおいて、制御プログラムが不適切なため、クルーズ機能作動中にアクセルペダルを踏んで加速すると、アクセルペダルを放した後も加速が継続されることがあり、最悪の場合、追突事故に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、アダプティブ・クルーズ・コントロール・システムの制御プログラムの品番を点検し、該当する場合は、制御プログラムを書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.2095のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
クライスラー	ABA-KL32	「ジープ・チェロキー」	1C4PJMHS1EW228733～1C4PJMHSXEW239391 平成26年04月09日～平成26年05月26日	56台	
	ABA-KL32L	「ジープ・チェロキー」	1C4PJMFS0EW222604～1C4PJMHS2EW228756 平成26年04月09日～平成26年05月26日	37台	
	ABA-KL24	「ジープ・チェロキー」	1C4PJLGB0EW208923～1C4PJLGBXEW218097 平成26年05月07日～平成26年05月07日	44台	
	ABA-WK57A	「ジープ・グランドチェロキー」	1C4RJFKT3EC480491～1C4RJFKT9EC480494 平成26年05月07日～平成26年05月07日	2台	
	(4型式)	(2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成26年04月09日～平成26年05月26日	(計139台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。