

連絡先：自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年11月7日

リコール届出番号	3468	リコール開始日	平成26年11月7日
届出者の氏名又は名称	株式会社 タダノ 取締役社長 多田野 宏一 問い合わせ先：品質安全部 TEL (087) 894-7550		
不具合の部位（部品名）	走行装置(アクスル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ホイール・クレーンのアクスル(ハブ)において、インターナルギヤの強度が不足しているため、ギヤに亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ギヤが損傷し、走行ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、アクスル(ハブ)のインターナルギヤを対策品に交換する。なお、対策品が準備できるまでは、耐久性を向上させた暫定品に交換し、準備が出来次第、対策品に交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：使用者を把握しており、周知のための措置はとらない。</li> <li>・改善実施済車には、ステッカ(No, 3468)を運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に貼り付けする。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
タダノ	WDR-T010	「GR-130N-1」	T010-0002 ～ T010-0280 平成25年11月18日～平成26年11月4日	268台	
コベルコ	WDR-EK05	「RK130」	T010-5001 ～ T010-5024 平成25年11月28日～平成26年9月25日	23台	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年11月18日～平成26年11月4日	(計291台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。